

令和7年度 通学路合同点検実施票（堅田小学校）

番号	道市／道 国／道県	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 （点検時に検討した対策案）	進捗状況 （令和8年 3月31日 時点）	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
①	県道 ／市道	県北 道2 53 50 87	本堅田3丁目11から 本堅田3丁目3まで （堅田小学校前道路）	交通量および通学児童数が多い。	大津北警察署	信号機等設置・改修	登下校の時間帯の信号の秒数の延長を検討する	対策済	令和7年6月23日秒 数延長済み。
①	県道 ／市道				学校	その他	児童が横断歩道外で横断することを防ぐ 目的でのポストコーン設置を必要とする か、保護者等と検討する	検討中	PTA・地域関係者とポ ストコーンが必要かど うか協議中。
①	県道 ／市道				大津土木事務所	ガードレール、ポール設 置・改修	学校から要望があれば、ガードレールの 横にポストコーンの設置を検討する	実施困難	ポストコーン自体に防 護する機能が無いこと から対応策として効果 的でない。
①	県道 ／市道				大津土木事務所	路面、外側線、停止線表 示・改修	ガードレールの内側の路面に、待機場所 を示すためのグリーン着色を検討する	検討中	現状ガードレールで待 機場所が確保されてお り、グリーン着色の視 認効果が得られるか精 査中
②	市道	幹北 12 03 11 13	本堅田5丁目6から 本堅田5丁目2まで	交通量および通学児童数が多い。交 差点が狭く見通しも悪い。横断歩道 周辺の待機場所が十分確保できな い。一度に渡ることができる人数も 限られているので、長い列ができ る。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改 修	ドラッグストア前のグリーンベルトの幅 を広げることは、児童と車両が接触する 可能性が高まるため実施困難	実施困難	グリーンベルトの幅を 広げることは、車と接 触する可能性が高まる ため実施困難

番号	道市／道 国／ 道県	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
③	市道	幹 2 0 0 8	本堅田3丁目32付近	交通量および通学児童数が多い。一方通行の時間帯に、反対方向から多くの自動車が進入してくる。道路に起伏があり、自動車の運転手から横断歩道が見えない。	大津北警察署	交通規制・取締まり強化	引き続き、取り締まりを強化する	対策中	引き続き、取締りを実施する。
③	市道				道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道のグリーン着色が薄くなっている部分を順次補修する	対策予定	
③	市道				道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	止まれの赤色着色が薄くなっている部分を順次補修する	対策予定	
④	市道	幹 2 0 0 9	本堅田1丁目1番から 本堅田1丁目9番	道幅が狭い。県道の抜け道となっており、交通量が多い。開発により住宅が増え、交通量、児童数ともに増えている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	東側にグリーンベルトの設置を検討する	対策予定	
⑤	市道	北北 22 21 02 23	今堅田1丁目3番から 本堅田2丁目15番	道幅が非常に狭く、車両一台分の道幅しかなく、児童の登下校時に車両が通行する際、危険が伴う	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	通学路である旨の電柱幕の両方向に向けた設置を検討する	対策済	R7.7設置済み（2箇所）