

令和8年度 通学路合同点検実施票（瀬田北小学校）

番号	道市 ／道 国／ 道県	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
①	市道	東 4 2 2 5 号線	浜源醤油店 ～ パークメゾン横の公園	東4225の浜源醤油屋まではグリーンベルトが引かれているが、浜源醤油屋からは白線やグリーンベルトがなく、道幅も狭いため、車両通行時に大変危険である。	道路・河川管理課	片側外側線の設置及びグリーンベルトの設置について検討する。	検討予定
②	市道	東 4 1 0 2 号線	瀬田北幼稚園前 ～ 瀬田北中学校前	児童が登下校する時間帯に、通勤や送迎のために多くの車が南北から行き交うため、グリーンベルトを歩く児童の方まで車が侵入することもあり大変危険である。グリーンベルトの色も消えかかっている。	道路・河川管理課	消えかかっている幼稚園側のグリーンベルトの補修を検討する。	検討予定
					大津警察署	一方通行は交差点間の一部のみに限定したり朝の時間だけに限定することができない。このため現時点では学校・地域が規制の検討を保留されたため、現状対策不要とする。	現状対策不要
					学校	児童の安全指導、保護者への注意喚起を行う。	対策予定
③	市道	東 4 1 0 2 号線	瀬田北幼稚園 長沢川沿いの歩道	瀬田北幼稚園から藤ヶ森橋に向かう幼稚園横の歩道が斜めになっており、児童がつまづいて怪我をする可能性があり危険である。また、歩道と分かる表示がなく、通行の危険性もある。 横断歩道がカーブの間に設置されているため、横断歩道を見逃す車両がある。	道路・河川管理課	歩道の斜めになった箇所を、タイルからスファルトに変更することを検討する。 車両が誤って歩道に侵入しないよう、外側線に沿ってポストコーンの設置を検討する。	検討予定
					大津警察署	横断歩道の西側の市道に横断歩道があることを示すダイヤマークの設置を検討する。	検討予定
					道路・河川管理課	横断歩道にグリーン塗装の設置を検討する。	検討予定

番号	市道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
④	市道	幹 1 0 5 8 号 線	瀬田駅前自転車駐車場の近く JR線路下のトンネル	JRの線路下のトンネル内が薄暗く、人目もないため、怖い思いをしながら通行している子どもがいる。	道路・河川管理課	ライトを明るいものに交換する、または増設することが可能か確認する。	検討予定
					道路・河川管理課	転落防止柵の所管を確認し、道路河川管理課であれば明るい色への塗装を検討する。	検討予定
					児童生徒支援課	転落防止柵の所管確認を受けて、JRに壁の塗装等を依頼する。	対策予定