

令和6年度 通学路合同点検実施票（和邇小学校）

番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 （点検実施時に記入します）	進捗状況 （令和8年3 月31日時 点）	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
①	県道	558号	南浜交差点	ガソリンスタンドがあったところがうどん屋さんになり車の出入りが増えた。またガードレールや車止めがなく児童の列に車が突っ込んで来たときに防げるものがない。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	ポストコーンの設置をする予定。	対策済	
①	県道	558号	同上	同上	大津北警察署	信号機等設置・改修	電柱を移設し、押しボタンの移設を検討する。	検討中	（北署）歩道の延伸を大津土木事務所に打診中。歩道が延伸されれば、北西側の信号灯を交差点付近へ移設し、押しボタン信号を設置することを検討する。
②	県道	558号	今宿交差点	ガードレールや車止めがなく児童の列に車が突っ込んで来たときに防げるものがない。県道を渡る交差点で、交通量が多い。以前事故もあり、危険である。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	オレンジ色のポストコーンの設置をする予定。	対策済	
③	市道	北6136号線	和邇駅ロータリー前の横断歩道	横断歩道を一時停止している児童が茶色の分電盤に隠れ、車の死角となっている。	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	停止線を横断歩道近くまで移設すると、交差点内に車両を停止させることになり、危険であるため、実施困難。	実施困難	停止線を横断歩道近くまで移設すると、交差点内に車両を停止させることになり、危険であるため。
③	市道	北6136号線	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	停止線の位置を前方にすることに伴い路面標示を変更することを検討したが、停止線移設ができないため、実施しない。	実施困難	停止線が移設できないため。
③	市道	北6136号線	同上	同上	大津北警察署	道路標識設置・改善	横断歩道標識の増設。	対策済	横断歩道標識の増設について実施した。

番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和8年3 月31日時 点)	進捗状況(詳細) 実施困難理由等
④	市道	幹 1 1 0 5 号 線	祐森クリニック付近の溝	溝にふたがなく、昨年度も子どもが1名 落ちている。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設 置・改修	ポストコーンの設置を検討する。	対策予定	令和8年度にポストコー ンを設置予定。