

令和5年度 通学路合同点検実施票(真野小学校)										
番号	点検箇所図 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
①	R03-①	市道	北 1 0 1 5 号 線	真野5丁目23番地 から69番地までの 直線道路	・湖西線高架下横断歩道を渡る際の待機場所が狭いため、危険である。 ・車通りが多いため接触する危険がある。 ・横断歩道がないため、横断時に危険が伴う。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置。	実施困難	歩行者だまりがなく、また近隣の横断歩道との距離も近いため横断歩道の設置はできない。
①	R03-①	市道	北 1 0 1 5 号 線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置。	対策済	
①	R03-①	市道	北 1 0 1 5 号 線	同上	同上	その他(地域等)	その他	グリーンベルトの設置に対する学区要望をあげてもらう。	対策済	
①	R03-①	市道	北 1 0 1 5 号 線	同上	同上	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	今後、通学路の見直しを検討する。	検討中	地域関係者と検討を重ねている
②		市道	北 1 1 1 2 号 線	真野3丁目22番地(普門中村交差点)から真野3丁目7番地	・道幅が狭いが、車通りの多い道路である。車の通行時間について規制はあるが、守らない人が多い。 ・電柱が倒れそうな状態になっている。	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	市街灯の補修を検討する。	対策済	
②		市道	北 1 1 1 2 号 線	同上	同上	大津北警察署	交通規制・取締まり強化	交番に対し、取り締まり強化の依頼をする。	対策済	交番所管区員と情報共有し、登下校時のパトロール、交通指導取締りを実施している。
②		市道	北 1 1 1 2 号 線	同上	同上	その他(地域等)	注意喚起看板等設置	通学路に対する注意喚起看板等の設置を検討する。	検討中	地域関係者と検討を重ねている