

令和5年度 通学路合同点検実施票(堅田小学校)

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検 討 内 容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
①	R3①	市道/県道	北2307	本堅田3丁目11 から 本堅田3丁目3ま で (堅田小学校前道 路)	交通量および通学児童数が多い。	大津北警察署	路面、外側線、停 止線表示・改修	ダイヤモンド・停止線の補修を検討す る。	対策済	摩耗の激しいものから順次計画的に実施。
①	R3①	市道/県道	北2307	同上	同上	大津北警察署	路面、外側線、停 止線表示・改修	停止線の設置。	対策済	摩耗の激しいものから順次計画的に実施。
①	R3①	市道/県道	北2307	同上	同上	道路・河川管理課	カーブミラー設置 等	カーブミラーの設置をする予定。	現状対策不要	市道と私道との交差点にはカーブミラーを設置できない。
①	R3①	市道/県道	北2307	同上	同上	その他(地域等)	その他	NTTに対し電柱を側溝に移設するよう 依頼する。	対策済	現状難しいと回答を得ている。
②	9	市道	北2313	本堅田5丁目6ー 33	交通量および通学児童数が多い。交差点が狭く見通しも悪い。横断歩道周辺の待機場所が十分 確保できない。一度に渡ることができる人数も限られているので、長い列ができる。	大津北警察署	信号機等設置・改 修	青信号の秒数ををのばすことを検討す る。	対策済	秒数を延ばしました。
③	7	市道	幹2008	本堅田3丁目32 付近	交通量および通学児童数が多い。一方通行の時間帯に、反対方向から多くの自動車が入り込 み、道路に起伏があり、自動車の運転手から横断歩道が見えない。	道路・河川管理課	路面、外側線、停 止線表示・改修	立体的に見えるような交差点マーク(+) の設置を検討する。	対策済	
③	7	市道	幹2008	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停 止線表示・改修	マンホール部分まで赤く色付けするこ とを検討する。	検討中	他課(路政課)が占有者と協議中です。
④	R3⑥	市道	幹1012 北2533	堅田1丁目14番 から 堅田1丁目38番	道幅が狭い。県道の抜け道となっており、交通量が多い。開発により住宅が増え、交通量、児童 数ともに増えている。	道路・河川管理課	グリーンベルト表 示、改修	グリーンベルトの設置をする予定。	対策済	

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
⑤		市道	北2512	衣川1丁目25番 付近	道幅が狭い。交通量が多い。	道路・河川管理課	路面、外側線、停 止線表示・改修	スピードを落とさせるような注意喚起の 路面標示の設置を検討する。	対策済	
⑤		市道	北2512	衣川1丁目25番 付近	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等 設置	電柱幕等の設置を検討する。	現状対策不要	
⑥	⑪	県道	558	本堅田3丁目11	交通量および通学児童数が多い。	大津土木事務所	ガードレール、 ポール設置・改修	埋設物確認後、ガードレールを車道側 に出すことを検討する。	対策済	埋設物があり、ガードレールは設置不可 ポラードを設置
⑥	⑪	県道	558	本堅田3丁目11	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改 修	横断歩道の位置変更を検討する。	対策済	実施しました。
⑦		市道	幹2009	本堅田1丁目3	道幅が狭い。県道の抜け道となっており、交通量が多い。開発により住宅が増え、交通量、児童 数ともに増えている。	道路・河川管理課	グリーンベルト表 示、改修	グリーンベルト設置を検討する。	対策予定	グリーンベルトを設置する。
⑦		市道	幹2009	本堅田1丁目3	同上	その他(地域等)	その他	グリーンベルト設置に対する学区要望 をあげていただく。	対策済	
⑧	⑱	市道	北2313	本堅田5丁目6- 33	交通量および通学児童数が多い。	道路・河川管理課	路面、外側線、停 止線表示・改修	路側帯を広げることを検討する。	検討中	関係機関と調整中です。
⑧	⑱	市道	北2313	本堅田5丁目6- 33	同上	その他(地域等)	その他	ゴミの集積ボックスの移設を依頼する。	対策済	