

令和6年度 通学路合同点検実施票(逢坂小学校)

番号	点検実績／新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	R3②	市道	幹1041	朝日ヶ丘1丁目11番あたりの市道T字路付近	見通しが悪く、傾斜の急な下り坂になっており、スピードを出す車が多い。さらに歩道がなく待機場所も少ない。	道路・河川管理課		路面、外側線、停止線表示・改修	交差点クロスマーク表示を口で囲うことを検討する。	対策済
①	有	R3②	市道	幹1041	同上	同上	道路・河川管理課		ガードレール、ポール設置・改修	ポストコーン設置を検討する。	対策済
①	有	R3②	市道	幹1041	同上	同上	その他(地域等)	その他		側溝整備の学区要望の提出を検討する。	現状対策不要
①	有	R3②	市道	幹1041	同上	同上	道路・河川管理課	その他		学区要望提出後、側溝整備を検討する。	検討中 学区要望の提出に加え、官民境界確定協議に協力頂ければ、検討を進める。
②	有	R4②	市道	中3408	梅林1丁目2-2付近とマンション「ベリスタ」の間の道	商店への商用車や自家用車の停車や出入りが多い。さらに、多くの児童の通学路となっていて時間帯も重なっているため、大変危険である。R5年度児童の接触事故があった。	道路・河川管理課		グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトを設置する。	対策済
②	有	R4②	市道	中3408	同上	同上	道路・河川管理課	その他		道路の水はけについて対応を検討する。	対策予定
③	新規		その他		春日町①の公衆トイレ前	喫煙者が多く防犯面で心配である。	環境政策課	その他		当該地は喫煙等禁止区域ではないため、禁煙表示は行えない。	実施困難
④	新規		その他		本宮2丁目34付近の横断歩道	抜け道として通る車も多く、勾配がきつくてスピードも出ているため危険である。	児童生徒支援課		注意喚起看板等設置	電柱幕の設置を検討する。	対策済 7/11 設置済。