

令和6年度 通学路合同点検実施票(晴嵐小学校)

番号	点検実績／新規の有無	該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	5	市道	幹2416号	鳥居川交差点から京阪石山寺駅まで抜ける道	京阪唐橋前駅付近の混雑をさけるための抜け道になっている。道幅が狭い上、自動車やバイクがスピードを落とさず通り抜けるため危険。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	道幅が狭いためグリーンベルト設置は困難。注意喚起のための路面標示については、交差点マークやキッズゾーン表示があり、実施済み。	実施困難	道幅が狭いためグリーンベルト設置は困難。注意喚起のための路面標示については、交差点マークやキッズゾーン表示があり、実施済み。
①	有	5	市道	幹2416号	同上	同上	学校	安全指導	道路を2列等にならないよう1列で歩くように指導する。	対策済	児童には、登下校する際に横に広がらず1・2列で歩くことを指導した。
②	有	R04-2	市道	南2505号	田辺3番地～6番地前の道	道がカーブしており、見通しの悪い坂になっている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	道路幅が狭く構造的に連続的した外側線とグリーンベルトが設置できない。	実施困難	道路幅が狭く構造的に連続的した外側線とグリーンベルトが設置できない。
②	有	R04-2	市道	南2505号	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置を検討する。	対策済	7/12 設置済。
③	有	15	市道	幹1130号	北大路1丁目交差点	歩行者信号が片側しかない。多くの児童が一度に通る下校時には、自動車の信号を見ないといけなため、青から黄に変わろうとしている時に渡ろうとする子どもがいて、非常に危険。以前までは反対側に鏡がついておりなんとかしのげていたが、鏡も撤去されたため、危険度が増している。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点のコンパクト化を検討する。	検討中	警察と協議中
③	有	15	市道	幹1130号	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	地下埋設物があり信号機設置のための基礎がたてられないため設置は困難。	実施困難	
④	有	15	県道	醍醐大津線 (782号)	東レグランド西側～北大路1丁目交差点	・登下校する際には現在、1号線の信号と東レ前にある横断歩道を渡る必要がある。東レ前の横断歩道には信号がなく、特に登下校の時間帯には交通量も多い。また、一号線に向かう自動車がスピードを出して走行している。 ・とくに東レ前の横断歩道を渡った場所から北大路交差点までの歩道の幅が狭く、登校時には児童・高校生・駅に向かう人達でたいへん混雑している。	大津土木事務所	道路・歩道等の拡幅	歩道の拡幅を検討する。	対策予定	令和6年度末時点で現地測量中