

令和6年度 通学路合同点検実施票(瀬田南小学校)											
番号	点検実績／新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	R02-3	市道	幹1061号線 東2108号線	神領1丁目 山村石材入る角	・たにし飴屋付近の信号待ちの渋滞があり、ショートカットする右左折車両が停止や徐行せずに進行してくることが多い。 ・横断歩道でないことや見通しが悪く、車が停止せず事故が起こっている。 ・車道が狭く、自転車との事故が起こりかねない。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置には歩道の幅員が3m必要であるが現況の歩道では足りず、設置が困難。	実施困難	
①	有	R02-3	市道	幹1061号線 東2108号線	同上	同上	大津警察署	交通規制・取締まり強化	登下校時間の通行止め規制を検討する。	実施困難	区間が短く交通規制は困難
①	有	R02-3	市道	幹1061号線 東2108号線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道のグリーン着色は、令和5年度点検時に検討した結果、横断歩道でないため不可となり、可能な代替策として交差点十字マークを設置している。	実施困難	横断歩道のグリーン着色は、令和5年度点検時に検討した結果、横断歩道でないため不可となり、可能な代替策として交差点十字マークを設置している。
①	有	R02-3	市道	幹1061号線 東2108号線	同上	同上	その他(地域等)	その他	当該道路に物理的に障害物を設置することについて地元合意を得ることを検討する。	検討中	現在、障害物を設置することについて地元で確認がとれていない。
①	有	R02-3	市道	幹1061号線 東2108号線	同上	同上	道路・河川管理課	その他	地元合意後、物理的に障害物を設置することについて検討する	検討中	時間帯通行規制を再協議してはどうか？
①	有	R02-3	市道	幹1061号線 東2108号線	同上	同上	その他(地域等)	その他	用地提供も含めて横断歩道拡幅について地元で合意を得ることを検討する。	検討中	現在、用地提供について地元で確認がとれていない。
①	有	R02-3	市道	幹1061号線 東2108号線	同上	同上	道路・河川管理課	その他	地元合意後、現況で横断歩道設置のための3mが確保できるかの軌跡図作成を検討する。	検討中	時間帯通行規制を再協議してはどうか？
②	有	⑩	市道	東2304号線	瀬田工業高校から たんぼぼ保育園	・神領橋(JR陸橋)の防音壁に透過性なく視界が悪い。	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	グリーンベルトが存する側を歩かせることを検討する。	実施困難	グリーンベルトが存する側でも突然の車の飛び出しや建部大社近くまで下りると信号でたまり場がない場となるため、現行ルートで通学するように決まった。
③	有	R5③	市道	幹1064号線 東2314号線	神領3丁目 加藤内科胃腸医院から川沿いへ抜ける三叉路	・グリーンベルトが途切れていて事故が起こりかねない。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線の修繕を検討する。	対策済	幹1064号線の外側線塗り直し済み
③	有	R5③	市道	幹1064号線 東2314号線	同上	同上	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	通学路変更を検討する。	現状対策不要	当該箇所を通学路とする地域の保護者が話し合い、当該箇所を通る人数も少ないことから現行ルートのまま通学することに決定した。

番号	点検実績／新規の有無	点検箇所図 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 （点検実施時に記入します）	進捗状況 （令和7年3月31日時点）	状況の詳細 実施困難理由等
④	有	R04③	市道	東2447号線	瀬田3丁目 バードタウン入口付近	・高速横の側道から徐行、一旦停止せずに車道へ出ようとする車がある。 ・湖岸道路から高速道への抜け道となっており、ショートカットする車も多い。 ・街灯がなく、夕刻時および夜間の歩行が危険である。	大津警察署	横断歩道設置・改修	学区要望提出後、横断歩道の設置を検討する。	対策予定	次年度設置予定
④	有	R04③	市道	東2447号線	同上	同上	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	学区要望提出後、防犯灯の設置を検討する。	対策済	R6年度末設置完了
④	有	R04③	市道	東2447号線	同上	同上	その他（地域等）	その他	防犯灯。横断歩道についての学区要望を提出する。（通学時間帝の写真添付）	対策中	学区要望提出から当該箇所の防犯灯を設置することになった。横断歩道の設置や防犯当の設置状況については確認中。
⑤	新規		県道	県道近江八幡大津線（559号）	唐橋公園グラウンドとコーナンの間の歩道（線路下）	・歩道が斜めに下がっており、雨の日には大きな水たまりができて歩行困難となり、危険である。 ・水たまりを避けようと車道に寄ってしまい車と接触する恐れがある。	大津土木事務所	その他	側溝の清掃を行う。	対策済	道路パトロールにて随時状況確認を行う。
⑥	新規		市道	幹1061号線	新緑苑中央公園前の歩道	・人通りが少なく、走ってくる車から声をかけられたり、連れていかれたりする恐れがある。			次年度以降対応		
⑦	有	R3-05	県道	県道瀬田西インター線（57号）	瀬田3丁目 バードタウン入口付近	・歩道に段差があり、自転車での転倒事故があった。歩行者も巻き込まれたり、転倒したりする恐れがある。 ・以前までは3箇所とも車庫からの車を出す為に段差が設けられていたが、現在は車庫として利用している箇所は1か所。残り2か所は段差が必要ない。	大津土木事務所	その他	歩道と車道の分離をはっきりさせるため、縁石のかさ上げを検討する。	検討中	