

令和4年度 通学路合同点検実施票（瀬田北小学校）

番号	点検箇所図 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に確認）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	15	市道	東 4202	まちかどプロジェクト 信号機	見通しが悪いため、注意が必要。通学児童が多いにも関わらず、道路が狭く、横断が危険。渡る前と渡った後の歩道が逆側になり、斜めに横断する事になり危険。その間を車両や自転車が走り抜ける。	大津警察署	信号機等設置・改修	登校時間帯の歩行者信号の横断時間を10秒間延長する。	対策済
①	15	市道	東 4202	同上	同上	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	停止線の設置位置を変更できないか検討する。	対策済
②	6	市道	幹 1058	藤ヶ森橋信号機	児童の横断量が多いが、歩道が狭い。狭い歩道に児童の列で大渋滞ができ、大変危険である。	大津警察署	信号機等設置・改修	登校時間帯の歩行者信号の横断時間を検証の上、最長5秒間延長する。	対策済
③		市道	東 4006	貴船神社付近通学路	湖州平②分団の新しい迂回路としたいが、スロープを下りたあたりの深い溝の横にガードレールがない部分がある。三角コーンと虎ロープで塞いである。	学校	安全指導	河川に近寄らないよう児童に指導する。	現状対策不要
④		市道	東 4096	華頂社会福祉 専門学校前 通学路	車道と歩道が分かれておらず、道路に一時停止の標識もない。	道路・河川管理課	道路・歩道等の拡幅	歩道の植栽を一部伐採して、歩道の通行スペースと見通しを確保する。	対策済
⑤		市道	幹 1058	針田1号橋の交差点	通学児童が多いにも関わらず、歩幅が狭く通行する際に危険。	道路・河川管理課	道路・歩道等の拡幅	歩道の植栽を一部撤去して、歩道の通行スペースを確保する。	対策済
⑥	16	市道	幹 1058	市道幹1058号（針田 1号橋～藤ヶ森橋）設置の歩道の一部	通学児童が多いにも関わらず、歩道の幅が狭く通行する際に危険。	道路・河川管理課	道路・歩道等の拡幅	蓋掛を行うなどし、歩道の有効幅員を広げる。	対策済