

令和2年度 通学路合同点検実施票(仰木小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理 道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	新規	市道	北 3210	大津市仰木3丁目	道幅が狭く、傾斜があるため通りにでるときに注意が必要。昨年度、自転車に乗った児童と車との接触事故があった。	道路・河川管理課	カーブミラー設置	T字路に設置されたカーブミラー(鏡面劣化が進んだ向かって左側)を交換する。	対策済
①	新規	市道	北 3210	同上	同上	学校	安全指導	継続して児童に対する注意喚起を行う。	対策済
②	新規	市道	北 3115	大津市仰木4丁目	道幅が狭く、片側が崖になっているため、注意が必要。	学校	安全指導	右側通行にこだわらず、崖ではない方を歩行するよう指導する。	対策済