

## 令和2年度 通学路合同点検実施票(瀬田東小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理 道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	2	市道	幹 1057	一里山4丁目15 -19と一里山4 丁目16-9の間 の市道から「学園 通り」に出る地点	学園通りに出る際、左手 に住宅壁があるため、左 折確認がしにくい。大通り は車も自転車もスピードを 出しており、危険を感じ る。	学校・PTA	安全指導	児童に対して交通安全 指導を行う。	対策済
②	新規	市道	東 3308	一里山2丁目14 -1前の交差点	消防署の方に向かう道路 が坂道になっており、自転 車がスピードを出して走っ ている。曲がり角に住宅 があるため見通しも悪く、 接触の危険を感じる。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改 修	道路の両側に巻き込み 線を引く。	対策済
③	7	市道	幹 1064	旧東海道 (一里山1丁目1 6-4付近交差点)	ガードレール・縁石等がな い交差点。自動車、自転 車の通行量も多く、危険を 感じる。 また、登校時間帯は自動 車は進入禁止のはずなの に進入してくる車がある。	学校・PTA	安全指導	児童に対して交通安全 指導を行う。	対策済
④	18	市道	幹 1056	旧東海道 (月輪2丁目3-1 8付近交差点)	信号待ちするときに、ガ ードレール・ポールなどが なく、自動車もスピードを 出しているので危険を感じ る。	学校・PTA	安全指導	児童に対して交通安全 指導を行う。	対策済