

令和6年度 通学路合同点検実施票（下阪本小学校）

番号	点検実績の有無／新規	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に記入します）
①	新規		市道	幹1027号線	下阪本小学校付近 下阪本4丁目	見通しが悪く、児童が横断する際に自動車にぶつかる可能性が高い。	道路・河川管理課	カーブミラー設置等	カーブミラーは対車を確認するために設置するものであり、対人を確認するものではないので設置困難
①	新規		市道	幹1027号線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。
①	新規		市道	幹1027号線	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の塗りなおしを検討する。
②	有	14	市道	中0707号 幹1027号	下阪本小学校付近 下阪本4丁目	交差点の信号機の時間が短く、慌てて渡ったり、渡りきれないことがある。	大津警察署	信号機等設置・改修	朝の時間帯の青信号の長さは問題ないということで、下校時間帯を朝同様に長くすることを検討したが、確認したところ、下校時間帯の青信号の時間は朝と同時間であったことから、現状維持とする。
②	有	14	市道	中0707号 幹1027号	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	道路の修繕及び外側線の引き直しを検討する。
③	新規		県道	316号	まおか歯科付近 下阪本4丁目	道が狭く、危険である。児童が自動車と接触する可能性がある。	大津土木事務所	その他	道路の幅の問題からこれ以上歩道部分を広げ、ポールを設置することは困難
③	新規		県道	316号	同上	同上	大津土木事務所	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの幅を広げる
③	新規		県道	316号	同上	同上	学校	その他	飛び出し坊やの設置を検討する。