

令和6年度 通学路合同点検実施票（晴嵐小学校）

番号	点検実績の新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)
①	有	5	市道	幹 2416号	鳥居川交差点から京阪石山寺駅まで抜ける道	京阪唐橋前駅付近の混雑をさけるための抜け道になっている。道幅が狭い上、自動車やバイクがスピードを落とさず通り抜けるため危険。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	道幅が狭いためグリーンベルト設置は困難。注意喚起のための路面標示については、交差点マークやキッズゾーン表示があり、実施済み。
①	有	5	市道	幹 2416号	同上	同上	学校	安全指導	道路を2列等にならないよう1列で歩くように指導する。
②	有	R04-2	市道	南 2505号	田辺3番地～6番地前の道	道がカーブしており、見通しの悪い坂になっている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	道路幅が狭く構造的に連続した外側線とグリーンベルトが設置できない。
②	有	R04-2	市道	南 2505号	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置を検討する。
③	有	15	市道	幹 1130号	北大路1丁目交差点	歩行者信号が片側しかない。多くの児童が一度に通る下校時には、自動車の信号を見ないといけないため、青から黄に変わろうとしている時に渡ろうとする子どもがいて、非常に危険。以前までは反対側に鏡がついておりなんとかしのげていたが、鏡も撤去されたため、危険度が増している。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点のコンパクト化を検討する。
③	有	15	市道	幹 1130号	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	地下埋設物があり信号機設置のための基礎がたてられないため設置は困難。