

令和6年度 通学路合同点検実施票 (瀬田東小学校)

番号	点検実績の有無 新規	点検箇所 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	新規		市道	東4602	一里山2丁目20番1号から一里山2丁目18番28号くらいまでの間	用水路があり歩道がなくなっているため、歩道の切れ目のところで車との接触が心配。	道路・河川管理課	道路・歩道等の拡幅	隣家や水路の状況を確認し、歩道の拡幅を検討する。
②	有	①7	法定外水路		一里山3丁目14番6号から3丁目36番1号くらいまでの間	車やバイクが通り、スピードも出ていて危険。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	ガードレール幕の設置を検討する。
③	新規		市道	東4731	月輪3丁目58番17号	車やバイクが通り、スピードも出ていて危険。曲がり角が近いので、横断者からも車やバイクが来ているか見にくい。	その他(地域等)	注意喚起看板等設置	警察への申請の仕方を確認し、飛出し坊やの設置を検討する。
③	新規		市道	東4731	月輪3丁目58番17号	同上	道路・河川管理課	その他	歩車道境界ブロックの切り下げ位置は現在の位置が良いと考えられる。
④	有	①1①2	市道	幹2152	月輪2丁目17番4号から月輪3丁目5番24号くらいまでの間	道路幅が狭いため、危険。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置を検討する。
⑤	新規		市道	東4535	小松原児童公園前の横断歩道	第1集合場所から出発して直ぐの横断歩道前の坂道は車の交通量も多く、スピードを出す車が多い。	学校	注意喚起看板等設置	横断旗の代わりに、ストップマークの設置を検討する。
⑥	新規		市道	幹1056	バイパス下信号(マックスバリューを下ったところ)	早歩きでも、ぎりぎり渡れるくらいなので渡る前、青信号でも一旦止まり、次の青信号になるのを待つよう指示して下さってる。	学校	安全指導	無理していっぺんに信号を渡るのではなく、分かれて渡るなど、再度児童に指導する。