

令和5年度 通学路合同点検実施票（真野小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検時に検討した内容)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	R03-①	市道	北1015号線	真野5丁目23番地から 69番地までの直線道路	・湖西線高架下横断歩道を渡る際の待機場所が狭いため、危険である。 ・車通りが多いため接触する危険がある。 ・横断歩道がないため、横断時に危険が伴う。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置。	実施困難
①	R03-①	市道	北1015号線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置。	対策予定
①	R03-①	市道	北1015号線	同上	同上	その他（地域等）	その他	グリーンベルトの設置に対する学区要望をあげてもらおう。	検討中
①	R03-①	市道	北1015号線	同上	同上	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	今後、通学路の見直しを検討する。	検討中
②		市道	北1112号線	真野3丁目22番地 (普門中村交差点)から 真野3丁目7番地	・道幅が狭いが、車通りの多い道路である。車の通行時間について規制はあるが、守らない人が多い。 ・電柱が倒れそうな状態になっている。	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	市街灯の補修を検討する。	対策済
②		市道	北1112号線	同上	同上	大津北警察署	交通規制・取締まり強化	交番に対し、取り締まり強化の依頼をする。	対策済
②		市道	北1112号線	同上	同上	その他（地域等）	注意喚起看板等設置	通学路に対する注意喚起看板等の設置を検討する。	検討中