

令和5年度 通学路合同点検実施票（堅田小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道/ 県道/ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検時に検討した内容)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	R3①	市道/ 県道	北2307	本堅田3丁目11から 本堅田3丁目3まで (堅田小学校前道路)	交通量および通学児童数が多い。	大津北警察署	路面、外側線、停止線表 示・改修	ダイヤモンド・停止線の補修を検討する。	対策済
①	R3①	市道/ 県道	北2307	同上	同上	大津北警察署	路面、外側線、停止線表 示・改修	停止線の設置。	対策済
①	R3①	市道/ 県道	北2307	同上	同上	道路・河川管理課	カーブミラー設置等	カーブミラーの設置をする予定。	現状対策不要
①	R3①	市道/ 県道	北2307	同上	同上	その他（地域等）	その他	N T Tに対し電柱を側溝に移設するよう依頼する。	検討中
②	9	市道	北2313	本堅田5丁目6-33	交通量および通学児童数が多い。交差点が狭く見通しも悪い。横断歩道周辺の待機場所が十分確保できない。一度に渡ることができる人数も限られているので、長い列ができる。	大津北警察署	信号機等設置・改修	青信号の秒数ををのばすことを検討する。	対策済
③	7	市道	幹2008	本堅田3丁目32付近	交通量および通学児童数が多い。一方通行の時間帯に、反対方向から多くの自動車が進入してくる。道路に起伏があり、自動車の運転手から横断歩道が見えない。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表 示・改修	立体的に見えるような交差点マーク（+）の設置を検討する。	対策済
③	7	市道	幹2008	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表 示・改修	マンホール部分まで赤く色付けすることを検討する。	検討中
④	R3⑥	市道	幹1012 北2533	堅田1丁目14番から 堅田1丁目38番	道幅が狭い。県道の抜け道となっており、交通量が多い。開発により住宅が増え、交通量、児童数ともに増えている。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改 修	グリーンベルトの設置をする予定。	対策済
⑤		市道	北2512	衣川1丁目25番付近	道幅が狭い。交通量が多い。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表 示・改修	スピードを落とさせるような注意喚起の路面標示の設置を検討する。	対策済

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検時に検討した内容)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
⑤		市道	北2512	衣川1丁目25番付近	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕等の設置を検討する。	現状対策不要
⑥	⑪	県道	558	本堅田3丁目11	交通量および通学児童数が多い。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	埋設物確認後、ガードレールを車道側に出すことを検討する。	対策済
⑥	⑪	県道	558	本堅田3丁目11	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の位置変更を検討する。	対策中
⑦		市道	幹2009	本堅田1丁目3	道幅が狭い。県道の抜け道となっており、交通量が多い。開発により住宅が増え、交通量、児童数ともに増えている。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト設置を検討する。	対策予定
⑦		市道	幹2009	本堅田1丁目3	同上	その他（地域等）	その他	グリーンベルト設置に対する学区要望をあげていただく。	対策予定
⑧	⑱	市道	北2313	本堅田5丁目6-33	交通量および通学児童数が多い。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	路側帯を広げることを検討する。	検討中
⑧	⑱	市道	北2313	本堅田5丁目6-33	同上	その他（地域等）	その他	ゴミの集積ボックスの移設を依頼する。	検討中