

令和5年度 通学路合同点検実施票（瀬田南小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道 /国道 /県道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検時に検討した内容)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	R02-3	市道	幹1061号線 東2108号線	神領一丁目 山村石材入る角	<ul style="list-style-type: none"> <li>・たにし飴屋付近の信号待ちの渋滞があり、ショートカットする右左折車両が停止や徐行せずに進行してくることが多い。</li> <li>・横断歩道でないことや見通しが悪いため、車が停止せず事故が起きている。</li> <li>・車道が狭く、自転車との事故が起こりかねない。</li> </ul>	道路・河川管理課	路面、外側線、 停止線表示・改修	交差点十字マークの設置及びそのカラーについて検討する。	対策済
②	10	市道	東2304号線	瀬田工業高校から たんぽぽ保育園	<ul style="list-style-type: none"> <li>・神領橋（名神陸橋）の白線が消えていて事故が起こりかねない。</li> <li>・瀬田工業高校側のグリーンベルトの側溝に蓋がなく危険である。</li> <li>・神領橋（JR陸橋）の防音壁に透過性がなく視界が悪い。</li> </ul>	学校	その他	JRに対し、防音壁の透明化を要望する。	対策済
②	10	市道	東2304号線	同上	同上	東海旅客鉄道株式会社	その他	騒音、耐久性の問題から防音壁の透明化はできない。	実施困難
②	10	市道	東2304号線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト 表示、改修	幅員が足りずグリーンベルト設置はできない。	実施困難
③		市道	幹1064号線 東2314号線	神領三丁目 加藤内科胃腸医院 から川沿いへ抜ける 三叉路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーンベルトが途切れていて事故が起こりかねない。</li> </ul>	その他（地域等）	その他	グリーンベルト設置の学区要望を提出する。	対策予定
③		市道	幹1064号線 東2314号線	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、 停止線表示・改修	消えかけた外側線を引き直す。	対策予定
③		市道	幹1064号線 東2314号線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト 表示、改修	学区要望を提出後グリーンベルトを設置する。	対策予定

番号	点検箇所 該当番号	市道 /国道 /県道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検時に検討した内容)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
④		県道	16号	神領三丁目 セブンイレブン付 近 横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通量が多く、横断歩道を渡りにくい。</li> <li>・自動車の通行速度が速い。</li> <li>・昨年度横断歩道で停止する車を追い抜こうとした車と児童が危うく事故になるところであった。</li> </ul>	大津土木事務所	路面、外側線、 停止線表示・改 修	横断歩道及びダイヤマークにグ リーンの着色を行う。	対策済
⑤		市道	東2009号線 東2011号線	瀬田一丁目 関西みらい銀行か ら 瀬田川へ抜ける	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が狭いにも関わらず、湖岸道路からショートカットする車があり、登下校の児童と接触する危険がある。</li> </ul>	道路・河川管理課	注意喚起看板等 設置	注意喚起のため、デリネーターの 設置を行う。	対策済
⑥	R04③	市道	幹1061号線 東2402号線 東2447号線	瀬田三丁目 バードタウン入口 付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高速横の側道から徐行、一旦停止せずに車道へ出ようとする車がある。</li> <li>・湖岸道路から高速道への抜け道となっており、ショートカットする車も多い。</li> <li>・街灯がなく、夕刻時および夜間の歩行が危険である。</li> </ul>	道路・河川管理課	ガードレール、 ポール設置・改 修	注意喚起のため、ポストコーンの 設置を検討する。	対策済
⑥	R04③	市道	幹1061号線 東2402号線 東2447号線	同上	同上	その他（地域等）	その他	街灯設置について引き続き業者と やり取りを行う。	対策中