

令和5年度 通学路合同点検実施票（瀬田南小学校）

番号	有無／新規	点検実施の該箇所番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	R02-3	市道	東幹 21 10 06 81 号号 線線	神領一丁目 山村石材入る角	・たにし飴屋付近の信号待ちの渋滞があり、ショートカットする右左折車両が停止や徐行せずに進行してくることが多い。 ・横断歩道でないことや見通しが悪いため、車が停止せず事故が起きている。 ・車道が狭く、自転車との事故が起これかねない。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点十字マークの設置及びそのカラーについて検討する。
②	有	10	市道	東 2 3 0 4 号 線	瀬田工業高校から たんぼぼ保育園	・神領橋（名神陸橋）の白線が消えていて事故が起これかねない。 ・瀬田工業高校側のグリーンベルトの側溝に蓋がなく危険である。 ・神領橋（JR陸橋）の防音壁に透過性がなく視界が悪い。	東海旅客鉄道株式会社	その他	騒音、耐久性の問題から防音壁の透明化はできない。
②	有	10	市道	東 2 3 0 4 号 線	同上	同上	学校	その他	JRに対し、防音壁透明化の要望を改めて行うか検討する。
②	有	10	市道	東 2 3 0 4 号 線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	幅員が足りずグリーンベルト設置はできない。
③	新規		市道	東幹 21 30 16 44 号号 線線	神領三丁目 加藤内科胃腸医院から川沿いへ抜ける三 叉路	・グリーンベルトが途切れていて事故が起これかねない。	その他（地域等）	その他	グリーンベルト設置の学区要望を提出する。
③	新規		市道	東幹 21 30 16 44 号号 線線	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	消えかけた外側線を引き直す。

番号	有無／新規	点検実績の該当番号	点検箇所図	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
③	新規			市道	東 幹 2 1 3 線 0 1 線 6 4 号 4 号 号	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	学区要望を提出後グリーンベルトを設置する。
④	新規			県道	1 6 号	神領三丁目 セブンイレブン付近 横断歩道	・交通量が多く、横断歩道を渡りにくい。 ・自動車の通行速度が速い。 ・昨年度横断歩道で停止する車を追い抜こうとした車と児童が危うく事故になるところであった。	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	横断歩道及びダイヤモンドにグリーンの着色を行う。
⑤	新規			市道	東 東 2 2 0 0 1 0 1 9 号 号 線 線	瀬田一丁目 関西みらい銀行から 瀬田川へ抜ける	・道幅が狭いにも関わらず、湖岸道路からショートカットする車があり、登下校の児童と接触する危険がある。	道路・河川管理課	注意喚起看板等設置	注意喚起のため、デリネーターの設置を行う。
⑥	有	R04③		市道	東 東 幹 2 2 1 4 4 0 4 0 6 7 2 1 号 号 号 線 線 線	瀬田三丁目 バードタウン入口付 近	・高速横の側道から徐行、一旦停止せずに車道へ出ようとする車がある。 ・湖岸道路から高速道への抜け道となっており、ショートカットする車も多い。 ・街灯がなく、夕刻時および夜間の歩行が危険である。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	注意喚起のため、ポストコーンの設置を検討する。
⑥	有	R04③		市道	東 東 幹 2 2 1 4 線 4 線 0 4 線 0 線 6 7 2 1 号 号 号	同上	同上	その他（地域等）	安全・防犯設備設置、改修・移動等	街灯設置について引き続き業者とやり取りを行う。