

令和5年度 通学路合同点検実施票(瀬田東小学校)

番号	有無／新規	点検実績の 該当番号	点検箇所 図	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	R4-①		市道	幹2152	一里山一丁目24番24号付近から月輪二丁目3番18号付近にかけての道路 (旧東海道)	旧東海道でグリーンベルトが北側と南側に交互に設置されているが、北側のみ登下校で歩行しているため、グリーンベルトがないところを通っている箇所がある。また、登校時間帯は自動車は進入禁止だが進入してくる車がある。下校時間帯は、交通量があってスピードを出している自動車もある。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	北側のグリーンベルト設置を検討する。 グリーンベルトを北側に集約したいところであるが、南側にもアパート等あるため、南側のグリーンベルトも残す。
②	有	R4-③		市道	東4541	一里山五丁目26番11号付近から28番10号付近にかけての道路	歩道がないため、自動車が通行するときに接触する危険を感じる。交通量が多く、自動車がスピードを出している。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	道路の両側に外側線を引き、片側にグリーンベルトをひくことを検討する。(一里山5丁目26番11号付近から26番13号付近まで。)
②	有	R4-③		市道	東4541	同上	同上	道路・河川管理課	その他	側溝の蓋をすることを検討する。(一里山5丁目26番11号付近から26番13号付近まで。)
②	有	R4-③		市道	東4541	同上	同上	道路・河川管理課	注意喚起看板等設置	交差点の西側と東側に、それぞれ1つずつ看板を設置する。
③	有	R4-②		市道	東4528	一里山3丁目40-6付近の交差点から山ノ神遺跡にかけての道路 (一里山3丁目40-64誠伸ハイツ裏の用水路沿いの道)	道幅が狭く、歩道もないため、自動車が通行するときに接触する危険を感じる。また、バイパス側からくる自動車がスピードを出している。一旦停止があるが、児童が通る道の奥にあるため危険を感じる。	児童生徒支援課	スクールゾーン路面標示	スクールゾーンの設置を検討する。
④	有	⑩		市道	東4711	月輪3丁目13-16付近から月輪3丁目26番3号付近にかけての京滋バイパスのアンダーパス	雨や曇りの日は日中でも暗く、通行する自動車は歩行者を見づらくて危険である。また、グリーンベルトが設置されているが、道幅が狭い。	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	道路・河川管理課所管の市街灯であれば、点灯時間を変更する等の対策を検討する。
⑤	新規			市道	東4710/ 東4711	月輪3丁目26-1付近の丁字路	自動車や自転車が通常のスピードで走行しており、左折・右折・抜け道へ直進するので児童が通るときに危険を感じる。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	T字路の西側および東側の路面に、スピード落とせ等、注意喚起する標示をする。