

令和5年度 通学路合同点検実施票(和邇小学校)

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
①		県道	558号	南浜交差点	ガソリンスタンドがあったときは敷地を待機場所としてた。ガソリンスタンドがなくなり、待機場所がない。またガードレールや車止めがなく児童の列に車が突っ込んで来たときに防げるものがない。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	県道山側のガードレール及び県道琵琶湖側のポストコーンの設置を検討する。	対策済	琵琶湖側 ボラード設置 山側 店舗の利用状況みて今後判断
①		県道	558号	同上	同上	大津土木事務所	その他	ガソリンスタンド跡地所有者の不動産会社に児童が通行可能なスペースを確保について話し合いを進める。	対策済	70cmセットバック
①		県道	558号	同上	同上	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	対応がされるまで通学路を変更する。 (現在も変更中)	対策済	通学路の変更をした。
②		市道/県道	558号/幹 2160号線	今宿交差点	ガードレールや車止めがなく児童の列に車が突っ込んで来たときに防げるものがない。県道を渡る交差点で、交通量が多い。以前事故もあり、危険である。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	県道琵琶湖側のガードレール及び県道山側のポストコーンの設置を検討する。	対策済	琵琶湖側 ボラード設置 山側 調整中
②		市道/県道	558号/幹 2160号線	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	現時点では整備はしない。	実施困難	事業所の出入口の支障となるため、ガードレール等は設置できない。
③		市道	北6136号線	和邇駅ロータリー前の横断歩道	横断歩道を一時停止している児童が茶色の分電盤に隠れ、車の死角となっている。	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	停止線の位置を前方にする。	実施困難	停止線の位置を前方にすることで交差点内に自動車待機することが想定されるため実施困難。 横断歩道標識の増設により対応する。
③		市道	北6136号線	同上	同上	大津北警察署	道路標識設置・改善	横断歩道標識の増設。	対策済	横断歩道標識を増設しました。
③		市道	北6136号線	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	停止線を前方にすることに伴い、路面標示を変更する。	実施困難	大津北警察署が停止線を移動できないため。
③		市道	北6136号線	同上	同上	学校	見守り活動	見守り活動を強化する。	対策済	見守りや交通指導を行った。