

令和5年度 通学路合同点検実施票(志賀小学校)

番号	該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
①	10	市道	中1406号	勸学1丁目 用水路横小道	用水路が隣接しており、児童の転落が心配される。 また、降雨後の水量の増加により氾濫の危険がある。	道路・河川管理課	転落防止柵(側 溝・道路・河川)設 置	転落防止策の設置。	実施困難	車が離合できなくなるため、ポールの設置はできない。
①	10	市道	中1406号	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、 ポール設置・改修	80～90cmくらいの赤のポストコーンの 設置を検討する。	実施困難	当該地で開発事業があるため、設置するとしてもそれ以降となる。
②		市道/県道	30号/幹1032号	錦織3丁目 湖西線高架下信号	交通量が多く、見通しが悪い。 事故が起こった際に歩道にいる児童の危険を感じる。	大津土木事務所	ガードレール、 ポール設置・改修	交差点改良も含めて確認し、ガード レール設置を検討する。	対策済	交差点形状変更に合わせてポラード設置
②		市道/県道	30号/幹1032号	同上	同上	大津土木事務所	その他	ガードレール設置以外、対策を検討す る。	対策済	
③		市道/県道	30号/幹1033号	二本松 信号交差点	交通量が多く、事故が起こった 際に歩道にいる児童の危険を感じる。	大津土木事務所	ガードレール、 ポール設置・改修	ガードレール設置における基礎工事の ための埋設物の確認を行う。	実施困難	
③		市道/県道	30号/幹1033号	同上	同上	大津土木事務所	ガードレール、 ポール設置・改修	ポストコーン設置を検討する。	対策済	