令和5年度 通学路合同点検実施票(瀬田小学校)

番号	該当番号	市道/県道/国道	道 路 番 号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
1	1	市道	東3324	ー里山7丁目フォレオ公園前〜大 江7丁目1号線高架下までの道路	フォレオから庄山方面に向かう際、住宅地につながる新しい道路がで きた。登下校で毎日通る上に交通量も多いため、危険。	その他(地域等)	その他	自治会等を通じて地域住民に通学児 童への注意喚起を促す。	対策中	
1	1	市道	東3324	同上	同上	学校	安全指導	住宅地から出てくる車に対する児童へ の注意喚起を行う。	対策中	
2	R 4 3	市道	東5006 幹1064	大江6丁目 博愛保育園横道路	東南方面と変電所をつなぐ道で、交通量も多い。新しい住宅地ができたため、右左折してくる車や住宅から出てくる車が増えている。	学校	安全指導	住宅地から出てくる車に対する児童へ の注意喚起を行う。	対策中	
3	8	市道/県道		大江2丁目国道1号線交差点〜大 萱3丁目セブンイレブン前 坂口デンキ三叉路付近	交通量が大変多く、道幅も狭い。1号線まで渋滞するために左折する 車が多く、交差点を渡ることが非常に危ない。	大津土木事務所	路面、外側線、停 止線表示·改修	交差点マークを補修する。	対策予定	令和7年度実施予定
4	8	市道/県道	幹1059/26号	大江2丁目国道1号線交差点〜大 萱3丁目セブンイレブン前 高架横トンネル付近	交通量が大変多く、道幅も狭い。1号線まで渋滞するために左折する 車が多く、交差点を渡ることが非常に危ない。	道路∙河川管理課	グリーンベルト表 示、改修	横断歩道に強調表示(グリーン塗装) の設置を検討する。	実施困難	県道区域
4	8	市道/県道	幹1059/26号	同上	同上	大津土木事務所	注意喚起看板等 設置	ドライバーへの注意喚起表示を追加する。	現状対策不要	
(5)	5 . 1 6	市道	東4012 東4020	JRガード下から 若松神社までの参道	交通量が大変多く、道幅も狭い。JRガード下や橋は、見晴らしも悪く、 道幅が特に狭いので危ない。	道路∙河川管理課	路面、外側線、停 止線表示·改修	注意喚起の路面標示の補修と追加を 行う。	対策済	
6		市道	東3210	小学校裏門付近	この道路沿いに裏門があり、ここから朝夕多くの児童が出入りをしているが、見通しが悪く非常に危険。	道路•河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示(グリーン塗装)を行う。	対策済	
6		市道	東3210	同上	同上	道路·河川管理課	路面、外側線、停 止線表示·改修	注意喚起の路面標示を設置する。	対策済	児童生徒支援課によるスクールゾーンの設置をされ た