

令和6年度 通学路合同点検実施票(瀬田東小学校)											
番号	点検実績／新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	新規		市道	東4602	一里山2丁目20番1号から一里山2丁目18番28号くらいまでの間	用水路があり歩道がなくなっているため、歩道の切れ目のところで車との接触が心配。	道路・河川管理課	道路・歩道等の拡幅	隣家や水路の状況を確認し、歩道の拡幅を検討する。	検討中	用地調査済みで、令和7年度に設計し、隣接者と協議を開始する予定。
②	有	⑪	法定外水路		一里山3丁目14番6号から3丁目36番1号くらいまでの間	車やバイクが通り、スピードも出ていて危険。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	ガードレール幕の設置を検討する。	対策済	7/26設置済
③	新規		市道	東4731	月輪3丁目58番17号	車やバイクが通り、スピードも出ていて危険。曲がり角が近いため、横断者からも車やバイクが来ているか見にくい。	その他(地域等)	注意喚起看板等設置	警察への申請の仕方を確認し、飛出し坊やの設置を検討する。	対策済	8/23学校より報告設置済。
③	新規		市道	東4731	月輪3丁目58番17号	同上	道路・河川管理課	その他	歩車道境界ブロックの切り下げ位置は現在の位置が良いと考えられる。	現状対策不要	歩車道境界ブロックの切り下げ位置は現在の位置が良いと考えられる。
④	有	⑪⑫	市道	幹2152	月輪2丁目17番4号から月輪3丁目5番24号くらいまでの間	道路幅が狭いため、危険。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置を検討する。	対策済	7/26設置済。
⑤	新規		市道	東4535	小松原児童公園前の横断歩道	第1集合場所から出発して直ぐの横断歩道前の坂道は車の交通量も多く、スピードを出す車が多い。	学校	注意喚起看板等設置	横断旗の代わりに、ストップマークの設置を検討する。	対策済	8/30 設置済
⑥	新規		市道	幹1056	バイパス下信号(マックスバリュを下ったところ)	早歩きでも、ぎりぎり渡れるくらいなので渡る前、青信号でも一旦止まり、次の青信号になるのを待つよう指示して下さってる。	学校	安全指導	無理していっぺんに信号を渡るのではなく、分かれて渡るなど、再度児童に指導する。	対策済	随時安全指導をする。