令和6年度 通学路合同点検実施票(瀬田北小学校)

番号	点	該当番号 回	市道/県道/国道	道 路 番 号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
1	有	(5) (13)	市道	東4202	交差点~針田橋	・通学児童が多いにも関わらず、 歩行者信号が短く、長蛇の列がで きるため危険。 ・道路が狭く、多くの車両や自転車 が走り抜けるため危険。	道路·河川管理課	グリーンベルト表示、改修	東4202(まちかどプロジェクトから東 4201のT字路まで)のグリーンベルト 設置を検討する。	対策済	グリーンベルト設置済み
2	有	6	市道	幹1058	藤ヶ森橋交差点	児童の横断量が多いが、歩道が狭い。狭い歩道に児童の列で大渋滞ができ、大変危険である。信号待ちで待機する児童を少なくするための措置が必要。		安全指導	藤ケ森橋を渡る際は、自転車に気を 付けて渡るように安全指導をする。	対策済	安全指導済
3	有	15)	市道	東4004	1	・登校時は交通量があるにも関わらず、歩道と車道が分かれていない。	学校	安全指導	歩道(白線)がない細い道路の歩行に ついて安全指導をする。	対策済	安全指導済
4	有	18)	市道	東4059 東4033	大萱橋~南大萱橋	南大萱橋寄りの通学路には白線 が引かれているが、大萱橋寄りの 通学路は白線が引かれておらず、 車両通行時に危険である。	道路·河川管理課	グリーンベルト表示、改修	警察と調整しながら、グリーンベルトを 延伸予定。	対策済	R7年度に井関橋からドラッグストアコスモスまで設置。浜亭前は幅員が狭い部分があり一定のラインを引くことができないため設置できない。
(5)	新規		市道	幹1059	四用•冰州干	住宅側から浜街道に向けて、多く の車両が通行するが、横断歩道が なく、大変危険である。	学校	通学路、横断·歩行位置等変 更	距離が長くなるので難しいと思われる が、通学路を変更できるかどうか検討 する。	実施困難	地域役員と協議した結果、う回路も危険であり、 通学時間も大幅に長くなるため通学路変更は 不可。
(5)	新規		市道	幹1059	西浦・湖州平 浜街道交差点	同上	大津警察署	横断歩道設置·改修	たまり場がないことと、たまり場が民 家の前になるため、横断歩道の設置 は不可能。	実施困難	