

令和2年度 通学路合同点検実施票(瀬田北小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	5	市道 / 県道	東4202 / 26	まちかどプロジェクト 信号付近	見通しが悪いため、注意が必要である。通学児童が多いにも関わらず、道路が狭く、横断が危険である。渡る前と渡った後の歩道が逆側になり、斜めに横断する事になり危険である。その間を車両や自転車が走り抜ける。	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	分散登校を検討。	実施困難
②	6	市	幹1058	藤ヶ森橋付近	・児童の横断量が多いが、歩道が狭い。 ・狭い歩道に児童の列で大渋滞ができ、大変危険である。 ※具体的要望が叶わないのであれば、信号機のない迂回路を検討する。	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	児童生徒の横断数を減らすため、通学路の変更を検討する。	実施困難
③	17	市	東4313	大將軍セブンイレブン 前交差点付近	・交通量が多く、歩道が非常に狭い。その上、歩道に大きな溝があり、危険である。 ・抜け道として利用する自動車もある。	道路・河川管理課	転落防止柵(側溝・道路・河川)設置設置	側溝へ転落防止柵の設置をする予定。	対策済

③	17	市	東43 13	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	歩道部分を広げるよう、白線の引き直しを検討する。	対策済
④	18	市	東40 60	殿田・長沢川沿いの通学路	・交通量が多く、歩道が非常に狭い。 ・抜け道として利用する自動車も多く危険である。	地元	路面、外側線、停止線表示・改修	白線の設置について地元自治会の意向を確認していただく。	対策済
⑤	15	市	東40 04	まちかどプロジェクトから湖洲平方面への通学路	・登校時は交通量があるにも関わらず、歩道と車道が分かれていない。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	白線の設置を検討する。	検討中