

## 令和6年度 通学路合同点検実施票 (石山小学校)

番号	点検実績の 新規	点検箇所 該当番号	市道 / 県道 / 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	5	市道	幹1052 号線	平津2丁目4-1アバン テ大津ステラヴィア前	横断歩道まで距離があり、無理に横断する姿があり危険	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断者が死角に入る危険があることから、バス停付近には横断歩道を設置していない。
②	新規		市道	幹 2134 号線	石山寺3丁目17-5 の住宅の前	ガードレールがある歩道だが歩道と田の間に隙間があり、用水路に落ちる危険がある。	道路・河川管理課	転落防止柵(側溝・道路・河川)設置	ガードパイプなど転落防止柵の設置を検討する。
③	有	9	市道	南 3014 号線	石山寺2丁目6-2前 の交差点	住宅地から緑道に入るときに横断歩道や信号がないため児童が飛び出してしまう危険がある。	大津警察署	横断歩道設置・改修	民地で歩行者だまりが確保できないなどの安全面から横断歩道の設置は困難。
③	有	9	市道	南 3014 号線	石山寺2丁目6-2前 の交差点	住宅地から緑道に入るときに横断歩道や信号がないため児童が飛び出してしまう危険がある。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	視覚効果で車のスピードを落とすことを目的に、外側線を引き直し、両側の外側線の間の幅を4m程度に縮小できないか検討する。