

令和5年度 通学路合同点検実施票(唐崎小学校)

番号	有無／新規	点検実績の該当番号	点検箇所図	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	新規			市道	中1145号線	際川4丁目ひかり病院駐車場の曲がり角	直角の曲がり角でスピードを出す自転車や原付バイクなどが登下校時によく通る。接触事故につながる危険がある。	その他(地域等)	注意喚起看板等設置	通学路アドバイザーを通し大津警察署から飛び出し防止標識の提供を受け、設置する。
②	新規			市道	中1323号線	見世二丁2丁目1号先 主要地方道伊香立浜大津線(47号)の信号を渡った箇所	歩道から横断する際に、横断歩道や通行区分が明確ではなく危険。	学校	安全指導	児童に対する指導を行う。
②	新規			市道	中1323号線	同上	同上	その他(地域等)	注意喚起看板等設置	通学路アドバイザーを通し大津警察署から飛び出し防止標識の提供を受け、設置する。
②	新規			市道	中1323号線	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	飛び出し防止標識の設置が難しい場合、電柱幕の設置を検討する。
③	有	R04-1		市道	中1153号線	見世二丁2丁目8号先 月極駐車場・グランコート大津西前の市道	新しい住宅が増え、交通量が増えた。また、スピードを出す車も多いため事故に発展する可能性があり危険。	その他(地域等)	その他	外側線とグリーンベルトの設置について地元自治会の承諾を得る。
③	有	R04-1		市道	中1153号線	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線の設置について検討する。
③	有	R04-1		市道	中1153号線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置について検討する。