

令和5年度 通学路合同点検実施票（ 瀬田東小学校）

番号	点検箇所図 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 （点検時に検討した内容）	進捗状況 （令和6年3月31日時点）
①	R4 ①	市道	幹2152	一里山一丁目24番24号付近から月輪二丁目3番18号付近にかけての道路（旧東海道）	旧東海道でグリーンベルトが北側と南側に交互に設置されているが、北側のみ登下校で歩行しているため、グリーンベルトがないところを通っている箇所がある。また、登校時間帯は自動車は進入禁止だが進入してくる車がある。下校時間帯は、交通量があってスピードを出している自動車もある。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	北側のグリーンベルト設置を検討する。 グリーンベルトを北側に集約したいところであるが、南側にもア パート等があるため、南側のグリー ンベルトも残す。	検討中
②	R4 ③	市道	東4541 東4531	一里山五丁目26番11号付近から28番10号付近にかけての道路	歩道がないため、自動車が通行するときに接触する危険を感じる。交通量が多く、自動車がスピードを出している。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	道路の両側に外側線を引き、片側にグリーンベルトをひくことと、側溝の蓋をすることを検討する。 （一里山5丁目26番11号付近から26番13号付近まで。）	検討中
②	R4 ③	市道	東4541 東4531	同上	同上	道路・河川管理課	注意喚起看板等設置	交差点の西側と東側に、それぞれ1つずつ看板を設置する。	検討中
③	R4 ②	市道	東4528	一里山3丁目40ー6付近の交差点から山ノ神遺跡にかけての道路（一里山3丁目40ー64誠伸ハイツ裏の用水路沿いの道）	道幅が狭く、歩道もないため、自動車が通行するときに接触する危険を感じる。また、バイパス側からくる自動車がスピードを出している。一旦停止があるが、児童が通る道の奥にあるため危険を感じる。	児童生徒支援課	スクールゾーン路面標示	スクールゾーンの設置を検討する。	対策済
④	10	市道	東4711	月輪3丁目13ー16付近から月輪3丁目26番3号付近にかけての京滋バイパスのアンダーパス	雨や曇りの日は日中でも暗く、通行する自動車は歩行者を見づらくて危険である。また、グリーンベルトが設置されているが、道幅が狭い。	道路・河川管理課	その他	道路・河川管理課の所管のものであれば、点灯時間を変更する等の対策をする。	対策済
⑤		市道	東4710 東4711	月輪3丁目26ー1付近の丁字路	自動車や自転車が通常のスピードで走行しており、左折・右折・抜け道へ直進するので児童が通るときに危険を感じる。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	T字路の西側および東側の路面に、スピード落とせ等、注意喚起する標示をする。	検討中