

令和5年度 通学路合同点検実施票(真野小学校)

番号	有無／新規	点検箇所 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	R03-①	市道	北1015号線	真野5丁目23番地から69番地までの直線道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・湖西線高架下横断歩道を渡る際の待機場所が狭いため、危険である。</li> <li>・車通りが多いため接触する危険がある。</li> <li>・横断歩道がないため、横断時に危険が伴う。</li> </ul>	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置は困難。
①	有	R03-①	市道	北1015号線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。
①	有	R03-①	市道	北1015号線	同上	同上	その他（地域等）	その他	グリーンベルトの設置に対する学区要望をあげてもらう。
①	有	R03-①	市道	北1015号線	同上	同上	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	今後、通学路の見直しを検討する。
②	新規		市道	北1112号線	真野3丁目22番地（普門中村交差点）から真野3丁目7番地	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が狭いが、車通りの多い道路である。車の通行時間について規制はあるが、守らない人が多い。</li> <li>・電柱が倒れそうな状態になっている。</li> </ul>	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	市街灯の補修を検討する。
②	新規		市道	北1112号線	同上	同上	大津北警察署	交通規制・取締まり強化	交番に対し、取り締まり強化の依頼をする。
②	新規		市道	北1112号線	同上	同上	その他（地域等）	注意喚起看板等設置	通学路に対する注意喚起看板等の設置を検討する。