

令和7年度 通学路合同点検実施票(坂本小学校)

番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
①	市道	中0501号線	坂本小学校正門前を山手から湖の方に東西に走る道（杉生神社前、見通しの悪い曲がり道）	本校の児童門、駐車場門に続く通学路。グリーンベルトは設置されているものの、道は狭い。本校は児童数が増加しており、それに伴い登下校時間帯の車の交通量も増えている。また杉生神社前のカーブはカーブミラーがあるものの見通しが悪く、事故の恐れがある。	児童生徒支援課	スクールゾーン路面標示	スクールゾーンの設置を検討する。	検討予定
①	市道	中0501号線	坂本小学校正門前を山手から湖の方に東西に走る道（杉生神社前、見通しの悪い曲がり道）	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	「通学路」の電柱幕の設置を検討する。	検討予定
①	市道	中0501号線	坂本小学校正門前を山手から湖の方に東西に走る道（杉生神社前、見通しの悪い曲がり道）	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の白線の補修を実施する。	対策予定
①	市道	中0501号線	坂本小学校正門前を山手から湖の方に東西に走る道（杉生神社前、見通しの悪い曲がり道）	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。	検討予定
②	市道	中0502号線	山手からの坂道を下った曲がり角	見通しが悪い曲がり角。カーブミラーはあるが、位置、角度ともに見にくい。山手からの坂道を下った先にあるので、自転車のスピードも出るので交通事故が心配。また、水路にガードレール等の柵がないため子どもの転落が心配。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ラバーポールの設置について、学区要望提出後検討する。	検討予定
②	市道	中0502号線	山手からの坂道を下った曲がり角	同上	その他（地域等）	その他	ラバーポールの設置について、学区要望の提出を検討する。	対策予定
②	市道	中0502号線	山手からの坂道を下った曲がり角	同上	道路・河川管理課	カーブミラー設置等	カーブミラーの所管を確認し、大津市であれば位置の変更等を検討する。	検討予定