

令和7年度 通学路合同点検実施票(逢坂小学校)

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
①	市道	幹2014	大津市春日町1 大津駅前ロータリー	交通量が多く、速度が速い車両も多い。また、交差点付近で一時停止しない車両も散見される。接触の危険がある。	道路・河川管理課	その他	縁石は、通学時の歩行位置の変更により危険を避けられること、利用者の安全面から、設置は難しい。	実施困難
①	市道	幹2014	大津市春日町1 大津駅前ロータリー	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	近隣の横断歩道に信号機が設置されているため、信号機の設置はできない。	実施困難
①	市道	幹2014	大津市春日町1 大津駅前ロータリー	同上	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	「止まれ」の路面標示の補修を実施する。	対策予定
①	市道	幹2014	大津市春日町1 大津駅前ロータリー	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	新しい電柱幕を設置することを検討する。	検討予定
②	市道	幹1040	大津市梅林1丁目15-31先 横断歩道	交通量が多く、速度が速い車両も多い。また、横断歩道付近で一時停止しない車両も散見される。接触の危険がある。	大津警察署	信号機等設置・改修	近隣の横断歩道に信号機が設置されているため、信号機の設置はできない。	実施困難
②	市道	幹1040	大津市梅林1丁目15-31先 横断歩道	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。	検討予定
②	市道	幹1040	大津市梅林1丁目15-31先 横断歩道	同上	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	北側の横断歩道に、通学路変更できないか検討する。	検討予定
③	国道	1号	大津市 本宮二丁目交差点	交通量が多いことに加え、横断距離も長い。また、左折の角度が緩やかで車両が減速しにくい。接触の危険がある。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕設置を検討する。（2か所）	検討予定