

令和7年度 通学路合同点検実施票(瀬田小学校)

番号	市道 / 県道 / 国	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
①	市道	東 3 3 2 4	一里山7丁目フォレオ公園前～大江7丁目1号線高架下までの道路	フォレオから庄山方面に向かう際、住宅地につながる新しい道路ができた。登下校で毎日通る上に交通量も多いため、危険。	大津警察署	横断歩道設置・改修	通行車両が限られていることと、歩道幅員も足りないため、横断歩道の設置は困難	実施困難
①	市道	東 3 3 2 4	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	橋の上で車両の離合が出来なくなるため、ポストコーンの設置は困難	実施困難
①	市道	東 3 3 2 4	同上	同上	児童生徒支援課	その他	運転手から確認ができる設置場所が無いため、ガードレール幕等の設置は困難	実施困難
②	県道 / 市道	幹 県 1 道 0 2 5 6 9 号	大江2丁目国道1号線交差点～大萱3丁目セブンイレブン前 高架横トンネル付近	交通量が大変多く、道幅も狭い。1号線まで渋滞するために左折する車が多く、交差点を渡ることが非常に危ない。	大津土木事務所	注意喚起看板等設置	看板の設置を検討する	検討予定
②	県道 / 市道	幹 県 1 道 0 2 5 6 9 号	同上	同上	学校	注意喚起看板等設置	交差点の手前にストップマークを複数並べて設置することを検討する。	検討予定
②	県道 / 市道	幹 県 1 道 0 2 5 6 9 号	同上	同上	学校	安全指導	ストップマークで立ち止まって左右確認するよう、再度、児童に指導する。	検討予定
③	県道 / 市道	幹 県 1 道 0 2 5 6 9 号	大江2丁目国道1号線交差点～大萱3丁目セブンイレブン前 坂口デンキ三叉路付近	交通量が大変多く、道幅も狭い。1号線まで渋滞するために左折する車が多く、交差点を渡ることが非常に危ない。	学校	安全指導	横断歩道前では、安全確認のため、一度立ち止まることを再度指導する	対策予定
③	県道 / 市道	幹 県 1 道 0 2 5 6 9 号	同上	同上	学校	注意喚起看板等設置	横断歩道前にストップマークの設置を検討する。	対策予定
③	県道 / 市道	幹 県 1 道 0 2 5 6 9 号	同上	同上	大津土木事務所	その他	側溝を滑りにくくすることを検討する。	検討予定

番号	市道 / 県道 / 国道	道路 番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	対応種別
③	県道 / 市道	幹 1 0 2 5 6 9号	同上	同上	大津土木事務所	その他	横断歩道付近の段差を解消することを検討する。	検討予定
④	市道	東幹 3 1 0 5 1 9	坂東商店	登下校時は交通量が大変多く、道幅も狭く大変危険である。	大津警察署	交通規制・取締まり強化	違反者の取り締まりの強化を検討する。	対策予定
⑤	市道	東 3 2 1 3	ゴミ集積所 (変電所前)	歩道に網のゴミ集積所があり、カラスがゴミを荒らす。子どもたちがゴミを避けて車道を歩くので大変危険である。	その他(地域等)	その他	自治会長と対策について引き続き検討を行う。	検討予定
⑥	国道	1 号	1号線にある 歩道橋	歩道橋が大変滑りやすく、螺旋階段で大変時間がかかり危ない。	滋賀国道事務所	その他	既に滑り止め加工等がなされている。	現状対策不要
⑥	国道	1 号	同上	同上	滋賀国道事務所	その他	西側らせん階段の下部について、側面への着色を実施する。	対策中・対策済
⑥	国道	1 号	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	階段下部の1号線側に、巻き込み防止のための、ポストコーンの設置を検討する。	検討予定