

公立学校施設の耐震判断結果(小学校 屋体)

平成28年4月1日現在

設置者名	学校名	棟 番号	枝 番	建物 区分	構造 区分	階 数	建築年月 (年/月)	保有面積	耐震 基準	診断状況	診断 年度	診断結果 _Is値	改修状況
大津市	小松小学校	7	1	屋	R	2	H14.3.1	1,334	新耐震				
大津市	木戸小学校	8	1	屋	R	2	H5.3.1	1,294	新耐震				
大津市	和邇小学校	6	0	屋	R	1	H7.2.1	1,098	新耐震				
大津市	小野小学校	2	0	屋	R	1	S56.3.1	1,141	旧耐震	二次診断	H18	0.94	H19改修工事済
大津市	葛川小学校	6	0	屋	R	1	S44.3.1	334	旧耐震	二次診断	H17	0.84	H18改修工事済
大津市	伊香立小学校	6	0	屋	S	1	S55.3.1	752	旧耐震	二次診断	H17	1.13	H19改修工事済
大津市	真野小学校	8	0	屋	S	1	S53.5.1	762	旧耐震	二次診断	H17	1.40	H18改修工事済
大津市	真野北小学校	4	0	屋	S	2	H2.3.1	1,110	新耐震				
大津市	堅田小学校	15	0	屋	R	2	H5.3.1	1,182	新耐震				
大津市	仰木小学校	8	0	屋	S	1	S54.3.1	589	旧耐震	二次診断	H17	1.06	H19改修工事済
大津市	仰木の里小学校	3	0	屋	S	2	H2.3.1	970	新耐震				
大津市	仰木の里東小学校	2	1	屋	R	2	H8.2.1	919	新耐震				
大津市	仰木の里東小学校	2	2	屋	R	2	H8.2.1	179	新耐震				
大津市	雄琴小学校	9	0	屋	S	1	S53.5.1	589	旧耐震	二次診断	H17	1.06	H19改修工事済
大津市	日吉台小学校	6	0	屋	S	1	S57.5.1	789	新耐震				
大津市	坂本小学校	12	0	屋	S	1	S48.5.1	1,065	旧耐震	二次診断	H16	0.78	H18改修工事済
大津市	下阪本小学校	6	0	屋	S	2	S61.1.1	960	新耐震				
大津市	唐崎小学校	2	0	屋	S	1	S50.8.1	1,016	旧耐震	二次診断	H17	0.93	H18改修工事済
大津市	志賀小学校	3	0	屋	S	1	S44.2.1	752	旧耐震	二次診断	H17	0.95	H19改修工事済
大津市	比叡平小学校	2	0	屋	S	1	S53.3.1	594	旧耐震	二次診断	H17	1.03	H18改修工事済
大津市	藤尾小学校	6	0	屋	R	2	H2.6.1	993	新耐震				
大津市	長等小学校	2	0	屋	S	1	S42.4.1	830	旧耐震	二次診断	H16	0.79	H18改修工事済
大津市	逢坂小学校	10	0	屋	R	1	H24.10.13	919	新耐震				
大津市	中央小学校	9	0	屋	R	2	H23.1.1	894	新耐震				
大津市	平野小学校	15	0	屋	S	1	S51.5.1	1,016	旧耐震	二次診断	H16	0.79	H18改修工事済
大津市	膳所小学校	7	1	屋	S	2	S46.5.1	1,004	旧耐震	二次診断	H16	0.92	H18改修工事済
大津市	膳所小学校	7	2	屋	S	1	S56.3.1	270	旧耐震	二次診断	H16	0.92	H18改修工事済
大津市	富士見小学校	2	0	屋	S	1	S48.7.1	1,064	旧耐震	二次診断	H16	0.92	H18改修工事済
大津市	晴嵐小学校	7	0	屋	S	2	S63.3.1	1,100	新耐震				
大津市	石山小学校	7	0	屋	S	2	S49.5.1	1,111	旧耐震	二次診断	H16	0.79	H18改修工事済
大津市	南郷小学校	17	0	屋	S	1	S54.11.1	1,007	旧耐震	二次診断	H17	0.92	H19改修工事済
大津市	大石小学校	8	0	屋	R	2	H13.3.1	1,099	新耐震				
大津市	田上小学校	23	0	屋	R	2	H7.3.1	1,349	新耐震				
大津市	上田上小学校	7	0	屋	S	1	S55.12.1	752	旧耐震	二次診断	H17	1.22	H19改修工事済
大津市	青山小学校	3	2	屋	R	3	H4.3.1	99	新耐震				
大津市	青山小学校	4	0	屋	R	2	H4.3.1	983	新耐震				
大津市	瀬田小学校	14	0	屋	R	2	S49.5.1	1,194	旧耐震	二次診断	H17	0.83	H19改修工事済
大津市	瀬田南小学校	14	0	屋	R	2	H16.3.1	1,183	新耐震				
大津市	瀬田東小学校	3	0	屋	S	1	S55.5.1	1,007	旧耐震	二次診断	H17	0.92	H18改修工事済
大津市	瀬田北小学校	4	0	屋	R	2	H1.2.1	969	新耐震				