

公立学校施設の耐震判断結果(中学校 屋体)

平成28年4月1日現在

設置者名	学校名	棟 番号	枝 番	建物 区分	構造 区分	階 数	建築年月 (年/月)	保有面積	耐震 基準	診断状況	診断 年度	診断結果 _Is値	改修状況
大津市	志賀中学校	6	0	屋	R	2	S52.3.1	1,256	旧耐震	二次診断	H12	0.9	H17改修工事済
大津市	志賀中学校	7		屋	S	1	S52.3	522	旧耐震	二次診断	H12	1.51	耐震性有
大津市	伊香立中学校	13	0	屋	S	2	S51.3.1	1,428	旧耐震	二次診断	H16	0.85	H18改修工事済
大津市	真野中学校	3	0	屋	S	1	S63.3.1	1,041	新耐震				
大津市	真野中学校	5		屋	S	1	S63.3	251	新耐震				
大津市	堅田中学校	25	0	屋	S	1	S62.3.1	1,235	新耐震				
大津市	堅田中学校	29		屋	S	1	H1.2	280	新耐震				
大津市	仰木中学校	3	1	屋	R	1	H6.3.1	981	新耐震				
大津市	仰木中学校	4	2	屋	S	1	H6.3	351	新耐震				
大津市	日吉中学校	18	0	屋	R	2	H5.2.1	1,830	新耐震				
大津市	日吉中学校	12		屋	S	1	S59.10	253	新耐震				
大津市	日吉中学校	17		屋	S	1	H3.3	216	新耐震				
大津市	唐崎中学校	2	0	屋	S	2	S52.3.1	1,240	旧耐震	二次診断	H17	0.9	H19改修工事済
大津市	唐崎中学校	12		屋	S	1	H3.3	350	新耐震				
大津市	皇子山中学校	6	0	屋	S	1	S45.7.1	1,237	旧耐震	二次診断	H16	0.77	H19改修工事済
大津市	皇子山中学校	8	1	屋	R	2	S46.5.1	124	旧耐震	二次診断	H16	0.77	H19改修工事済
大津市	皇子山中学校	8	2	屋	S	2	S46.5.1	217	旧耐震	二次診断	H16	0.77	H19改修工事済
大津市	皇子山中学校	21		屋	S	1	H5.3	350	新耐震				
大津市	打出中学校	8	0	屋	S	2	S58.8.1	1,483	新耐震				
大津市	打出中学校	15		屋	S	1	H6.2	350	新耐震				
大津市	粟津中学校	8	1	屋	S	2	S48.10.1	1,622	旧耐震	二次診断	H16	0.88	H19改修工事済
大津市	粟津中学校	8	2	屋	R	2	S48.10.1	257	旧耐震	二次診断	H16	0.88	H19改修工事済
大津市	粟津中学校	20		屋	S	1	H18.2	350	新耐震				
大津市	北大路中学校	7	0	屋	S	2	S57.5.1	1,250	新耐震				
大津市	北大路中学校	14		屋	S	1	H7.2	358	新耐震				
大津市	石山中学校	4	0	屋	S	2	S54.5.1	1,428	旧耐震	二次診断	H17	0.83	H19改修工事済
大津市	石山中学校	15		屋	S	1	H8.1	358	新耐震				
大津市	南郷中学校	4	0	屋	R	1	S62.3.1	1,237	新耐震				
大津市	南郷中学校	8		屋	S	1	S62.3	250	新耐震				
大津市	田上中学校	16	0	屋	S	2	S54.3.1	1,251	旧耐震	二次診断	H16	0.78	H18改修工事済
大津市	田上中学校	29		屋	S	1	H16.2	351	新耐震				
大津市	青山中学校	4	1	屋	R	2	H10.3.1	1,416	新耐震				
大津市	青山中学校	4	2	屋	R	1	H10.3	341	新耐震				
大津市	瀬田中学校	6	0	屋	S	2	S52.3.1	1,722	旧耐震	二次診断	H16	0.99	H19改修工事済
大津市	瀬田中学校	16		屋	S	1	H4.3	350	新耐震				
大津市	瀬田北中学校	5	0	屋	S	2	S58.3.1	1,251	新耐震				
大津市	瀬田北中学校	18		屋	S	1	H9.1	351	新耐震				