



仰木の里小学校区



No.	被害種別	マーク	写真No.	被害件数 (件)
①	家屋 (全壊)	●	0	
②	家屋 (大規模半壊)	■	0	
③	家屋 (半壊)	◆	0	
④	家屋 (一部損壊)	▲	0	
⑤	道路	●	0	6
⑥	河川	●	0	
⑦	農用地	●	0	
⑧	山林	●	0	
⑨	林道	■	0	
⑩	公園	■	0	5
⑪	水道	■	0	
⑫	下水道	■	0	
⑬	ガス	■	0	
⑭	教育施設	▲	0	
⑮	市営住宅	▲	0	
⑯	消防施設	▲	0	
⑰	その他公共施設	▲	0	
⑱	応急危険度判定	▲	0	

仰木の里東小学校区



No.	種別	マーカー	号数No.	設置件数(件)
①	家屋(全棟)	●	0	0
②	家屋(大規模半壊)	●	0	0
③	家屋(半壊)	●	0	0
④	家屋(一部倒壊)	●	0	0
⑤	道路	●	0	5
⑥	河川	●	0	0
⑦	農用地	●	0	0
⑧	山林	●	0	0
⑨	林道	●	0	0
⑩	公園	●	0	1
⑪	水道	●	0	0
⑫	下水道	●	0	0
⑬	教育施設	●	0	0
⑭	市営住宅	●	0	0
⑮	消防施設	●	0	0
⑯	その他公共施設	●	0	0
⑰	応急危険度判定	●	0	0