


滋賀小学校区



No.	被害種別	マーク	写真No.	被害件数(件)
①	家屋(全壊)	●	①	
②	家屋(大規模半壊)	■	①	
③	家屋(半壊)	◆	①	1
④	家屋(一部損壊)	▲	①	5
⑤	道路	○	①	18
⑥	河川	●	①	5
⑦	農用地	●	①	1
⑧	山林	●	①	
⑨	林道	■	①	
⑩	公園	■	①	4
⑪	水道	■	①	1
⑫	下水道	■	①	
⑬	ガス	■	①	
⑭	教育施設	▲	①	
⑮	市営住宅	▲	①	1
⑯	消防施設	▲	①	
⑰	その他公共施設	▲	①	2
⑱	応急危険度判定	▲	①	

南志賀町、土砂による河川管理用通路閉塞

高砂町、水路損壊

南志賀二丁目、土手崩壊

南志賀二丁目、土砂堆積

南志賀三丁目、一部損壊、1棟

南志賀四丁目、一部損壊、2棟

数学二丁目、河川付近の市道陥没

南志賀一丁目、南志賀児童遊園地内、倒木あり

神宮町、神宮団地B棟、屋根破損

神宮町、県道敷にて倒木あり

二本松、半壊、1棟

二本松、競輪場、ケーブル破損

柳が崎、柳が崎湖畔公園、倒木あり

千石台、千石台緑地、倒木あり

千石台、土砂流出

皇子が丘一丁目、皇子が丘公園、倒木あり  
皇子が丘公園プール、ドームパネル破損

皇子が丘一丁目、一部損壊、1棟

千石台、千石台配水池、倒木あり、  
管理用通路洗掘

千石台、土石流入による水路閉塞