

藤尾小学校区

No.	被害種別	マーク	写真No.	被害件数(件)
①	家屋(全壊)	●	①	4
②	家屋(大規模半壊)	■	②	3
③	家屋(半壊)	◆	③	3
④	家屋(一部損壊)	▲	④	26
⑤	道路	●	⑤	12
⑥	河川	●	⑥	7
⑦	農用地	●	⑦	0
⑧	山林	●	⑧	0
⑨	林道	●	⑨	0
⑩	公園	●	⑩	0
⑪	水道	●	⑪	7
⑫	下水道	●	⑫	4
⑬	ガス	●	⑬	3
⑭	教育施設	▲	⑭	1
⑮	市営住宅	▲	⑮	0
⑯	消防施設	▲	⑯	0
⑰	その他公共施設	▲	⑰	1
⑱	応急危険度判定	▲	⑱	6

河川氾濫  
水道管破損  
天井部まで土砂  
床上、床下浸水等

土砂流出  
土砂流入、公園フェンス破損

河川氾濫  
道路一部崩壊による管  
の一部露出

河の氾濫による土砂崩れ

河川の土砂崩壊  
道路決壊  
床上、床下浸水

土石流が河川から流

