

長等小学校区

ふれあいの森・放牧場内  
法面前壊、倒木

熊野川土砂堆積

三尾神社境内 土砂堆積

百々川土砂堆積、流出

長等公園、倒木・崖地崩壊

No.	被害種別	マーク	写真No.	被害件数(件)
①	家屋(全壊)	●	①	
②	家屋(大規模半壊)	■	①	
③	家屋(半壊)	◆	①	5
④	家屋(一部損壊)	▲	①	53
⑤	道路	●	①	20
⑥	河川	●	①	5
⑦	農用地	●	①	
⑧	山林	●	①	
⑨	林道	●	①	
⑩	公園	■	①	6
⑪	水道	■	①	1
⑫	下水道	■	①	5
⑬	ガス	■	①	
⑭	教育施設	▲	①	
⑮	市営住宅	▲	①	
⑯	消防施設	▲	①	
⑰	その他公共施設	▲	①	3
⑱	応急危険度判定	▲	①	