

平成29年
台風21号災害記録



大津市

目 次

1	はじめに	2
2	気象の概要	
	(1) 気象注意報・警報	3
	(2) 風雨の状況	4
3	市の体制、避難の状況	
	(1) 市災害警戒本部の状況	6
	(2) 職員配備状況	6
	(3) 避難の状況	6
	(4) 避難情報の広報活動	7
4	市の被害の状況	
	(1) 人的・物的被害の状況	8
	(2) インフラ設備の状況	8
5	市の主な対応状況	10
6	主な市施設における復旧経費	11
7	市締結防災協定による支援状況	15
8	その他	16
	資料	18

1 はじめに

台風21号は、10月22日夜遅くから10月23日未明にかけて大津市へ最接近、前日の10月21日から大雨警報（南部）が発表され、大津市では10月22日15時30分に災害警戒本部を設置、台風の中心が接近するに従い風雨が強まり、土壌雨量や河川の水位が高まっていた。

22日16時に土砂災害発生リスクが高まった葛川学区、河川氾濫の危険性のある大戸川流域へ避難準備・高齢者避難開始を発令し、22日夜間から23日早朝まで警戒監視を続けた。

その間、台風の中心部が関東方面へ過ぎ去る22日夜遅くから23日明け方にかけて、大津市北部では最大瞬間風速44.2m/sを記録する暴風が吹き荒れていた。

台風が過ぎ去り、大きな土砂災害や河川氾濫の発生には至らず、土砂災害や浸水災害の拡大のおそれなくなったため、暴風・洪水警報の解除を受け警戒本部体制は23日8時15分に解除した。

北部一帯での風による被害情報は一部入っていたが、警戒本部体制を解除した後に、被害や停電報告が次々と入ってきた。この風により、多くの建物で屋根が飛ばされたり倒木による電線切断での大規模な停電など多くの被害が発生していた。

最終的に、建物被害は、り災証明発行件数だけで242件、停電は15,500世帯に及んだ。市公共施設も被害を受け、道の駅「妹子の郷」、志賀中学校体育館では屋根が剥がれ落ち、使用不能となった。

その他、JR湖西線が架線支柱倒壊により一時運休、倒木が道路をふさいだことにより各所で通行障害が発生、停電により加圧ポンプが使えず一部地域で断水も発生した。

特に停電による市民生活への影響が大きく、完全復旧までに4日を要した。市への問い合わせも停電対応に関するものが多かった。

また、建物被害による災害廃棄物が大量に発生し、回収には2ヶ月を要した。

この事態を受け、災害復旧や支援体制をとるため、台風通過後の23日より部局長を集めた「台風21号被害状況対策会議」を8回にわたり開催し、被害状況と復旧状況の共有を図り、全庁をあげた対策に努めたところである。

2 気象の概要

台風 21 号は、超大型で非常に強い勢力を保ったまま近畿地方に接近した。

滋賀県では、22 日朝に強風域に入り、22 日夜のはじめ頃から 23 日未明にかけて暴風域に入った。

この台風の影響で、20 日 12 時から 23 日 12 時までの降水量は、高島市朽木平良で 373.5 ミリ、甲賀市土山で 270.5 ミリを観測した。また、東近江市桜川東と長浜市唐国では、22 日の日降水量が観測史上 1 位の値を更新した。

風については、大津市南小松で北北西の風 44.2m/s (23 日 0 時 31 分) の最大瞬間風速、北西の風 19.6 m/s (22 日 23 時 58 分) の最大風速 (最大風速の観測史上 1 位を更新) を観測した。また、高島市今津、甲賀市信楽でも最大風速の観測史上 1 位の値を更新した。

(1) 気象注意報・警報

日付	時間	警報・注意報	状態	配備体制等
10月21日(土)	16時24分	大津市北部強風注意報	発表	警戒1号体制
		大津市南部大雨強風注意報	発表	
	22時16分	大津市北部大雨注意報	発表	
		大津市南部大雨警報	発表	
10月22日(日)	10時17分	大津市北部大雨警報洪水注意報	発表	15:30 大津市警戒本部体制 に移行
		大津市南部洪水注意報		
	16時11分	大津市全域暴風警報	発表	
	18時46分	大津市全域洪水警報	発表	
	22時40分	大津市北部土砂災害警戒情報	発表	
10月23日(月)	5時30分	大津市北部土砂災害警戒情報	解除	8:15 本部解除、2号へ移行 警戒1号体制へ移行 警戒1号体制解除
	8時09分	大津市全域暴風・洪水警報	解除	
	16時15分	大津市全域大雨警報	切替	
	19時33分	大津市全域大雨強風注意報	解除	


【台風21号進路図】



(2) 風雨の状況


ア 降雨の状況 (資料：滋賀県土木防災情報システム)

【大津市上田上】 10月22日0時～10月22日24時まで



10/22	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00
60分雨量(mm/h)	1	3	5	4	5	4	7	5	10	10	7	4
累加雨量(mm)	31	34	39	43	48	52	59	64	74	84	91	95
10/22	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
60分雨量(mm/h)	8	7	8	7	8	11	4	14	15	17	*	-
累加雨量(mm)	103	110	118	125	133	144	148	162	177	194	*	224


【大津市葛川】 10月22日0時～10月22日24時まで



10/22	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00
60分雨量(mm/h)	0	1	2	3	4	3	4	4	6	9	10	5
累加雨量(mm)	20	21	23	26	30	33	37	41	47	56	66	71
10/22	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
60分雨量(mm/h)	5	8	6	8	8	14	9	17	26	21	17	15
累加雨量(mm)	76	84	90	98	106	120	129	146	172	193	210	225

観測場所	21日積算雨量	22日積算雨量	23日積算雨量	総雨量	最大時間雨量(日時)
南小松	15mm	128mm	37mm	165mm	12mm(22日22:00)
葛川	20mm	205mm	47mm	272mm	26mm(22日21:00)
途中	16mm	151mm	45mm	212mm	14mm(22日21:00)
大津(松本)	21mm	137mm	5mm	163mm	12mm(22日21:00)
大石	29mm	101mm	8mm	138mm	13mm(22日22:00)
上田上	30mm	194mm	10mm	234mm	17mm(22日22:00)

イ 大戸川の水位状況 (資料: 滋賀県土木防災情報システム)



10/22	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
60分雨量(mm/h)	5	4	7	7	8	6	6	2	5	6	6	6
累加雨量(mm)	41	45	52	59	67	73	79	81	86	92	98	104
水位(m)	0.86	0.95	0.99	1.04	1.11	1.15	1.24	1.33	1.34	1.37	1.44	1.47
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓
10/22	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	01:00	02:00	03:00	04:00
60分雨量(mm/h)	7	9	5	13	15	17	13	11	10	12	8	0
累加雨量(mm)	111	120	125	138	153	170	183	194	204	216	222	222
水位(m)	1.52	1.61	1.65	1.74	1.84	1.88	1.94	2.04	2.04	2.08	2.23	2.10
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓
10/23	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
60分雨量(mm/h)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累加雨量(mm)	222	222	223	223	223	223	223	223	223	223	0	0
水位(m)	1.58	1.76	1.63	1.48	1.35	1.44	1.27	1.24	1.28	1.17	1.20	1.17
	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	↑	↓
10/23	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	01:00	02:00	03:00	04:00
60分雨量(mm/h)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累加雨量(mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水位(m)	1.14	1.09	1.10	1.10	1.15	1.06	1.05	1.03	1.03	1.02	1.02	1.00
	↓	↓	↑	→	→	↓	↓	↓	→	↓	→	↓

ウ 南小松の風向・風速の観測 (資料: 気象庁)

10月22日

23日

時	16	17	18	19	20	21	22	23	0
風速	6.0	12.9	13.9	12.6	13.2	13.3	14.5	15.4	19.3
風向	北	北西							

23日

時	1	2	3	4	5	6	7	8	9
風速	15.0	14.2	13.8	12.2	10.9	5.8	6.0	6.2	5.7
風向	北北西	北北西	北北西	北北西	北	北北東	北北東	北北西	北

※10月23日 0時31分 最大瞬間風速 44.2m/s を観測

3 市の体制、避難の状況

(1) 市災害警戒本部の状況

台風の最接近時刻以前に市災害警戒本部を設置し、市の災害対応体制を構築した。
また、台風の通過に伴い災害警戒本部体制は解除となるが、被害の発生を覚知していたことから災害復旧支援本部体制に準じた体制とし、計8回の会議を実施し、被害状況の把握を行った。

10月22日	15時30分	市災害警戒本部	設置
	〃	第1回災害警戒本部会議	開催
	22時00分	第2回	〃
10月23日	1時30分	第3回	〃
	8時00分	第4回	〃
	8時15分	市災害警戒本部	解除
	13時00分	第1回被害状況対策会議	開催
	16時20分	第2回	〃
10月24日	14時00分	第3回	〃
10月25日	16時00分	第4回	〃
10月26日	16時30分	第5回	〃
10月27日	16時00分	第6回	〃
11月1日	9時30分	第7回	〃
11月13日	9時20分	第8回	〃

(2) 職員配備状況 (のべ人数) ※システム入力人員数

総配備職員 219名

うち初動支所班	44名
うち避難所担当員	1名
うち災害対策救助隊	7名
消防局災害対応人員	188名
消防団対応人員	178名

(3) 避難の状況

【避難情報等発令経過】

10月22日(日)	16時00分	避難準備・高齢者等避難開始発令	葛川学区全域の土砂災害警戒区域 田上・上田上学区の大戸川流域
	21時40分	避難勧告に引上	田上・上田上学区の大戸川流域
	23時15分	避難勧告	雄琴一丁目2・3番街区
10月23日(月)	6時30分	避難準備・高齢者等避難開始解除	葛川学区全域の土砂災害警戒区域
	7時30分	避難勧告解除	田上・上田上学区の大戸川流域

【避難勧告等発令に伴う避難状況】

避難者：15世帯31名、自主避難者：8世帯11名

対象地域	内容・時間	避難所	避難者数	対象世帯数等
葛川学区	避難準備・高齢者 等避難開始 (22日16:00)	葛川少年自然の家 葛川支所 町居集会所	0名 0名 4世帯10名	51世帯 98名
田上学区	避難準備・高齢者 等避難開始 (22日16:00) 避難勧告 (22日21:40)	田上支所 田上市民体育館	7世帯12名 0名	940世帯 2,265名
上田上学区	避難準備・高齢者 等避難開始 (22日16:00) 避難勧告 (22日21:40)	上田上支所 堂自治会館	0名 1世帯1名	232世帯 556名
雄琴学区	避難勧告 (22日23:15)	雄琴支所	3世帯8名	4世帯 10名
小松学区	自主避難	小松支所	2世帯2名	—
木戸学区	自主避難	木戸支所	1世帯2名	—
石山学区	自主避難	石山支所	1世帯2名	—
大石学区	自主避難	大石東町自治会館 大石淀町自治会館	3世帯4名 1世帯1名	—

(4) 避難情報の広報活動(消防局、消防団)

対象地区	内容	署・分団等	車両台数	人員
葛川学区	避難準備	北消防署	1台	3名
田上学区	避難勧告	東消防署 田上分団	1台 1台	3名 4名
上田上学区	避難勧告	東消防署 上田上分団	1台 1台	3名 4名
雄琴学区	避難勧告	中消防署西分署	1台	3名
合 計		消防局・署 消防団	4台 2台	12名 8名

※学区自主防災組織については、支所経由にて各対象地域の広報を実施した。特に葛川学区については通行障害が多発していたことから各地区での広報となった。

4 市の被害の状況

(1) 人的・物的被害の状況

ア 人的被害の被害状況 (11月6日時点) 単位：人

人的被害			
死者	行方不明	重症	軽症
0	0	0	1

イ 住家・非住家の被害状況 (12月13日時点) 単位：件

住家被害				非住家被害	合計
全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊	非住家・動産	
0	0	1	241	45	287

※件数については、り災証明発行状況により算出。

ウ 被害種別ごとの被害状況 (総合防災情報システム登録状況より) 単位：件

被害種別								
道路	河川	その他 構造物	建物 (民間)	建物 (公設)	土砂 災害	浸水害	その他	合計
184	24	51	33※1	122	10	5	53	482

※1 市が応急対応等を実施した住家

エ 部局別の対応件数 (総合防災情報システム登録状況より) 単位：件

本部	消防局	企業局	教育委員会
17	64	8	37
総務部	福祉子ども部	健康保険部	未来まちづくり部
5	38	3	270
市民部	産業観光部	環境部	合計
10	20	10	482

※消防団の対応は、災害対応5件、管内パトロール及び広報活動

(2) インフラ設備の状況

ア 断水による影響

23日未明から、停電の影響による送水ポンプの停止及び送水管の破損による上水道の断水が発生した。

地域及び影響世帯数	対 応
小松学区 60世帯	<ul style="list-style-type: none"> ・ 応急給水を給水車で実施 ・ 自家発電でのポンプ稼動 ・ 配水管の復旧工事
木戸学区 260世帯	
和邇学区 200世帯	
葛川学区 200世帯	

また、下水道ポンプについては38ヶ所において汚水送水が停止した。

イ 停電

倒木による架線切断等により、北部地域を中心に最大15,500世帯の停電が(23日4時頃)発生した。

ウ 災害廃棄物の発生

北部地域を中心に、強風による倒木、建物の屋根破損、カーポート等の屋外設置物の破損や飛散等で大量の災害廃棄物が発生した。



上水道管の破損状況

5 市の主な対応状況

・市道の復旧

147件

内訳：倒木撤去 95件 飛散物撤去 20件 カーブミラー修復 9件
市街灯修復 15件 陥没その他 8件



・河川の復旧

19件

内訳：土砂崩れ・法面崩れ 9件 洗掘・浚渫 9件 その他 1件

・公園に漂着した藻の撤去

32.3トン

公園：なぎさ公園、膳所城跡公園、柳が崎湖畔公園、十六夜公園

・災害廃棄物の処理

廃棄物排出量 612.7トン

仮置き場 市設置 (1箇所)

北部廃棄物最終処分場内 (10月30日開設)

地域設置 (52箇所)

自治会等 (小松13、木戸9、和邇20、伊香立9、真野1)

最終搬出先 北部廃棄物最終処分場、北部クリーンセンター、大津クリーンセンター
市外処理施設

市仮置き場 (北部最終処分場)



地域仮置き場 (北比良)



6 主な市施設における復旧経費

台風 21 号接近による大津市公共施設等の災害に伴う復旧費等

約 7. 2 億円（平成 29 年 1 1 月補正予算より）

主な被害状況（詳細は、下記部局別詳細を参照）

- ・暴風に伴う屋根損傷、雨漏りや倒木、フェンスの倒壊
- ・道路関係は、土砂撤去・倒木による通行障害、市街灯の損傷
- ・その他には、災害ごみ対応 など

《部局別詳細》

【市民部】

- | | | |
|-----------------------------------|------|---------|
| ・市民センター | 10ヶ所 | 4,585千円 |
| 小松、木戸、伊香立、仰木、雄琴、坂本、滋賀、山中比叡平、南郷、石山 | | |
| ・市民運動広場等 | 4ヶ所 | 6,330千円 |
| 北比良市民スポーツ広場倒木撤去、フェンス修繕 | | |
| 和邇市民運動広場（防球ネット・放送スピーカー復旧等） | | |
| 下龍華市民運動広場（防球ネット復旧等）など | | |
| ・志賀聖苑 葬祭棟屋根損傷、雨漏り | | 1,754千円 |

【健康保険部】


- | | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| ・老人デイサービスセンター | 2ヶ所 | 4,861千円 |
| 木戸デイサービスセンター屋根損傷 | | |
| 三大寺デイサービスセンター送迎車落下物による損傷 | | |
| ・和邇すこやか相談所 | 天窓・廊下天井ガラス損傷 | 4,725千円 |



・市営住宅		3,576 千円
市内一円の市営住宅（居室部分）の雨漏り等	25ヶ所	2,663 千円
倒木撤去、フェンス復旧	3ヶ所	913 千円

【産業観光部】

・道の駅「妹子の郷」		139,156 千円
------------	--	-------------------



・観光施設	修繕4ヶ所、復旧工事 4施設	
旧竹林院生垣復旧 等		397 千円
比良とびあ（避難看板、屋根補修） 等		6,730 千円

・近江舞子湖岸における倒木撤去		1,000 千円
-----------------	--	-----------------



・農業用施設 17ヶ所 9,565 千円

・林道 5路線 16,950 千円

牧・富川線（路肩法面崩壊）ほか




【教育施設】

・市立小学校 20校 屋根損傷、雨漏り等 84,250 千円
 仰木小学校体育館屋根 31,500 千円
 小松小学校校舎屋根 12,600 千円 ほか

・市立小学校 15校 校内設備損傷 10,950 千円

・市立中学校 12校 屋根損傷、雨漏り等 130,100 千円
 志賀中学校体育館屋根 105,000 千円
 伊香立中学校校舎雨漏り 9,500 千円 ほか



・市立中学校 8校 校内設備復旧 4,850 千円
 ・北部地域文化センター屋上及び外壁損傷 5,900 千円
 ・和邇図書館屋根損傷 3,028 千円

【環境部】

・ 災害廃棄物対応等費用	19,416 千円
災害廃棄物の収集運搬・分別等	9,984 千円
堆肥化による倒木等の処分等（運搬・処理委託料）	3,664 千円
北部廃棄物最終処分における資源物選別作業用テント購入費	3,526 千円 ほか
・ 志賀衛生プラント損傷	2,992 千円

7 市が締結した防災協定による支援状況

社団法人滋賀県造園協会による支援

延べ日数22日 延べ人員115名

支援内容：公園に漂着した藻の仮置き場（高橋川河口の物揚場）への搬入及び処分場への搬入作業



仮置き場への搬入状況

8 その他

・ 滋賀県の被害総額（11月7日滋賀県知事の定例記者会見より）

約40億円

主な被害

竜王町の新川の堤防決壊、湖南市の野洲川の護岸欠損など24河川34カ所	
国道367号のり面崩落や琵琶湖岸の緑地欠損など	16億9千万円
山地・林道被害 174カ所（12市町）	6億3千万円
農業被害 1722カ所	6億2千万円
暴風によるビニールハウスの倒壊、田畑の冠水	
ため池の決壊や農道の崩壊など 43カ所	8億円

・ 国道の交通規制状況

規制雨量超過による通行止め1ヶ所、倒木等による通行規制3ヶ所

路線名	通行止め箇所	時間	原因
国道367号線	葛川中村町～ 葛川梅ノ木町	22日20:00～ 23日19:20	規制雨量超過
国道367号線	伊香立途中町	23日19:20～ 24日18:30	倒木
国道1号線	大谷町	片側交互通行	飛来物
国道161号線	北小松	一時通行規制	飛来物

・ 県道の交通規制状況

規制雨量超過による通行止めが4ヶ所

路線名	通行止め箇所	時間	原因
麻生古屋梅ノ木線	葛川梅ノ木町～ 葛川梅ノ木町	22日20:00～ 24日11:00	規制雨量超過
大津信楽線	上田上牧町～ 信楽町黄瀬	22日17:00～ 23日7:00	規制雨量超過
大津南郷宇治線	石山南郷町～ 石山外畑町	23日1:00～ 23日10:00	規制雨量超過
下鴨大津線	山中町～ 南志賀	22日20:00～ 23日8:00	規制雨量超過

・ 市道の交通規制の状況

市内の24ヶ所で通行止め、2ヶ所で片側通行となる。主な発生原因は、倒木によるものとなっている。

- ・ 鉄道の運行状況

J R湖西線については、強風により10月22日12時00分頃から堅田～近江塩津間で運行を見合わせ、さらに23日の4時45分頃に架線を支えるコンクリート柱が9本損傷したことを発見、23日の始発から全線運転を見合わせた。同日18時00分頃から堅田～山科間で運行再開し、25日始発から全線で通常運行を再開した。

J R琵琶湖線については、強風により22日夜から本数を減らして運行とし、23日の夕方には大津市域については通常運行を再開した。

京阪石坂線については、10月22日22時46分頃に穴太地先で線路近くの建物が傾いていることを発見し、近江神宮前～石山寺での折り返し運転となる。23日の7時06分から全線で通常運行を再開した。



資料

水道施設			
施設破損状況	葛川	梅ノ木	配水管破損
		中村	給水管破損
		木戸口	場内倒木
		坂下	引込電柱、設備、フェンス破損
	伊香立	上龍華	フェンス破損
		途中	外灯破損
	小松	配水管破損	
	和邇	給水管破損、フェンス破損	
	滋賀	比叡平	フェンス側溝破損
	南郷	千町	場内倒木
瀬田南	配水池フェンス破損		
断水状況	23日未明からの強風による倒木で停電、停電の影響で加圧ポンプ停止		
	<p>①葛川地域 中村・坊村・町居・梅ノ木・貫井・細川地区で断水 影響世帯: 200世帯 対応策: 応急給水</p> <p>②小松・木戸・和邇地域 南小松・大物・木戸・八屋戸・和邇地区で断水 影響世帯: 520世帯 対応策: 応急給水、節水呼びかけ</p>		

停電	
最大停電世帯数	
滋賀県 (10/23 4時)	28,800世帯
大津市 (10/23 4時)	15,500世帯
停電期間	
10/22 22時50分 ~ 10/26 17時	
主な大津市公共施設停電状況	
①水道施設	
加圧ポンプ場	15ヶ所 (小松、木戸、和邇、伊香立、坂本)
配水池ほか	8ヶ所 (小松、木戸、和邇、葛川、伊香立、真野北)
②下水道施設	
中継ポンプ場	38ヶ所 (小松、木戸、和邇、伊香立、真野)
③学校 4校 (小松小、木戸小、志賀中、葛川小)	
④その他 北部廃棄物最終処分場 志賀衛生プラント 志賀聖苑	

市道・河川	
道路被害	147件
河川被害	19件
合計	166件

【内訳】

倒木	58%
飛散物	12%
カーブミラー損傷	9%
市街灯損傷	6%
土砂崩れ、法面崩れ	5%
洗掘・浸漕	5%
陥没・その他	5%

公園	
被害状況	件数
倒木・枝折れ	52
フェンス破損	4
看板破損	3
その他工作物等破損	6
湖岸漂着物	1
藻漂着	4
合計	70

※被害箇所
清林パーク・小野妹子公園・
まんだら公園・和邇公園・
仰木の里東公園 他

林道	
被害状況	件数
倒木	4
土砂流出	1
路肩崩壊	2
舗装剥離	1
路面流出	1
合計	9

※林道 牧・富川線、花折峠線
他2線

保育園・幼稚園			
施設名	建物	外構	被害状況
比良保育園	○	○	屋根・フェンス破損、樹木損傷
和邇保育園	○	○	雨漏れ、樹木損傷 他
伊香立保育園	○	○	フェンス破損、雨漏れ、樹木損傷 他
朝日が丘保育園	○		雨漏れ 他
志賀北幼稚園	○	○	屋根破損、雨漏れ、樹木損傷 他
志賀南幼稚園	○	○	器物破損、樹木損傷 他
伊香立幼稚園		○	樹木損傷
真野幼稚園		○	器物破損、樹木損傷 他
真野北幼稚園		○	フェンス破損 他
堅田幼稚園		○	器物破損
仰木幼稚園	○	○	屋根、フェンス破損 他
仰木の里幼稚園	○	○	屋根破損、雨漏れ 他
仰木の里東幼稚園		○	器物破損
雄琴幼稚園		○	器物破損
日吉台幼稚園	○		雨漏れ
唐崎幼稚園	○		屋根破損
やまのこひろば		○	器物破損
長等幼稚園	○		雨漏れ
膳所幼稚園	○		雨漏れ
石山幼稚園	○		雨漏れ
上田上幼稚園	○		雨漏れ
青山幼稚園	○		雨漏れ 他
瀬田幼稚園		○	樹木損傷
瀬田東幼稚園		○	築山砂流出
瀬田北幼稚園	○		雨漏れ

小学校					
小学校名	校舎	体育館	プール	外溝	被害状況
小松	○	○	○	○	屋根、天井、フェンス破損、雨漏れ、樹木損傷 他
木戸	○				屋根、樹木損傷 他
和邇	○		○	○	屋根、フェンス破損 他
小野	○		○	○	屋根破損 他
葛川	○				雨漏れ
伊香立	○			○	屋根破損、雨漏れ、樹木損傷 他
真野	○	○	○		雨漏れ 他
真野北	○	○	○	○	屋根、フェンス破損、雨漏れ、樹木損傷 他
堅田	○	○			雨漏れ 他
仰木	○	○	○	○	屋根、フェンス破損、雨漏れ、樹木損傷 他
仰木の里	○		○	○	雨漏れ、樹木損傷 他
雄琴				○	屋根破損、樹木損傷 他
日吉台	○	○	○	○	屋根破損、雨漏れ、樹木損傷 他
坂本	○				雨漏れ
唐崎	○			○	天井、雨漏れ、樹木損傷 他
志賀				○	樹木損傷
比叡平				○	樹木損傷 他
藤尾	○				雨漏れ
平野	○				雨漏れ
富士見				○	樹木損傷
大石		○		○	天井破損、雨漏れ
田上	○				雨漏れ
上田上	○	○			雨漏れ
瀬田	○	○		○	フェンス破損、雨漏れ 他
瀬田北	○	○			雨漏れ
瀬田東	○				屋根破損

中学校					
中学校名	校舎	体育館	プール	外溝	被害状況
志賀	○	○	○	○	屋根破損、雨漏れ 他
葛川	○	○			屋根破損、雨漏れ 他
伊香立		○		○	フェンス破損、雨漏れ、 樹木損傷 他
真野	○	○	○	○	屋根、フェンス破損、 他
堅田	○				雨漏れ
仰木				○	樹木損傷 他
日吉	○				雨漏れ
唐崎	○			○	雨漏れ 他
皇子山	○				室外機転倒
打出	○				雨漏れ
粟津	○		○		雨漏れ 他
南郷		○		○	雨漏れ、樹木損傷
田上	○	○			雨漏れ
瀬田	○				扉破損
瀬田北	○	○		○	雨漏れ、樹木損傷 他

支所			
支所名	建物	外構	被害状況
小松	○	○	フェンス破損、雨漏れ、 樹木損傷 他
木戸		○	樹木損傷
伊香立		○	器物破損、樹木損傷
仰木	○		屋根破損、雨漏れ
雄琴	○		屋根破損
坂本		○	柵破損
滋賀	○		ガラス割れ
山中比叡平	○		雨漏れ
南郷		○	受水槽破損
石山	○		雨漏れ

市営住宅			
団地名	建物	外構	被害状況
下龍華		○	フェンス破損、樹木損傷
堅田	○		器物破損 他
堅田第二	○		雨漏れ
仰木の里	○		雨漏れ
西教寺前	○		屋根破損
坂本第三	○	○	器物破損
九条	○	○	器物破損、樹木損傷
坂本第四	○		屋根破損
比叡辻	○		雨漏れ、器物破損
穴太	○	○	器物破損
唐崎駅前	○		天井破損、雨漏れ 他
唐崎駅前第二	○		漏電
水車谷		○	樹木損傷
皇子が丘第1	○		樋破損 他
皇子が丘第2	○		器物破損
秋葉台	○		雨漏れ
石山		○	器物破損
野郷原	○		器物破損

児童クラブ・児童館			
施設名	建物	外構	被害状況
木戸児童クラブ		○	フェンス破損
唐崎児童クラブ	○		屋根破損
山中比叡平児童クラブ	○		屋根破損
晴嵐児童クラブ	○		屋根破損
南郷児童クラブ	○		雨漏れ
瀬田北児童クラブ		○	フェンス破損
伊香立児童館	○	○	樋、フェンス破損
坂本児童館	○		雨漏れ
膳所児童館	○		雨漏れ

福祉施設			
施設名	建物	外構	被害状況
和邇すこやか相談所	○		天窓破損
木戸 デイサービスセンター	○		屋根破損
三大寺 デイサービスセンター	○		雨漏れ、送迎車損傷
伊香立 ふれあいセンター	○		雨漏れ
比叡 ふれあいセンター	○		雨漏れ
中 ふれあいセンター		○	樹木損傷


観光施設			
施設名	建物	外構	被害状況
比良とびあ	○	○	屋根、看板破損
守山登山口トイレ		○	樹木損傷
近江舞子トイレ	○		屋根破損
松の浦トイレ	○		屋根破損
道の駅 「妹子の郷」	○	○	屋根、天井、フェンス、器 物破損、雨漏れ 他
旧竹林院	○	○	屋根、竹垣破損 他
公人屋敷	○	○	樋、門破損、樹木損傷

その他施設			
施設名	建物	外構	被害状況
小野公民館分館	○		雨漏れ
和邇公民館	○		雨漏れ
国史跡 南滋賀町廃寺跡		○	樹木損傷
国史跡 皇子山古墳		○	樹木損傷
平石古墳		○	樹木損傷
埋蔵文化財 調査センター	○		屋根破損
葛川少年自然の家	○		天井破損 他
北部地域 文化センター	○		屋根破損、雨漏れ
和邇図書館	○		屋根破損
滋賀里 コミュニティセンター		○	フェンス破損
公設地方 卸売市場		○	樹木損傷
北部廃棄物 最終処分場		○	テント全壊
リサイクルセンター 木戸		○	掲示板破損
志賀聖苑	○		屋根破損
スカイプラザ浜大津	○		雨漏れ
仰木太鼓会館	○		ガラス破損
志賀衛生プラント	○	○	門扉・屋根破損 他

平成29年台風21号 市総合防災情報システム登録件数一覧表

危機・防災対策課
平成29年12月25日現在

学区	被害種別													計
	道路		河川		その他 構造物		建物				土砂 災害	浸水害	その他 応急 対応等	
	被害 あり	通行 障害等	被害 あり	通水 阻害等	被害 あり	電柱 電線等	民間		公設					
						建物	外構	建物	外構					
小松		15		1	7	1	3	2	2	1		1	6	39
木戸	2	19	1	3	6	1	5	2	5	3			1	48
和邇	3	9		2	2	1	2	3	7	3	2		4	38
小野		3					1			1				5
葛川		3			2	1			2		2			10
伊香立	3	19			7	6	3	3	6	5	1			53
真野	1	2			1				3				1	8
真野北		7							2	1			3	13
堅田		8	1		2				3	1			7	22
仰木	1	3	2		3		1		2					12
仰木の里		14			1		4		3	1				23
雄琴		2					1		2		2		6	13
坂本	1	5			2				4	3			4	19
日吉台		4							2					6
下阪本		1							6	1				8
唐崎		1	1		2		1		6	5			2	18
滋賀	1	9		2	1				2	2			10	27
山中比叡平		5		3					1	2				11
藤尾		1												1
長等		9		1	1				1	1			2	15
逢坂		3							1					4
中央	1	1												2
平野		2			1				1					4
膳所		1							3				1	5
富士見		3							1	1			1	6
晴嵐		1		1					3	2		1	1	9
石山		2				1		1	1	2	2			9
南郷		4	1	1					1					7
大石	3	5	1	1					2	1	1			14
田上	2	1	1		1							1	1	7
上田上		1	1		1				3			1		7
青山		1							1			1		3
瀬田		1							2	1			1	5
瀬田北									3	1			2	6
瀬田南							1		1	1				3
瀬田東		1							1					2
合計	18	166	9	15	40	11	22	11	83	39	10	5	53	482



大津市
OTSU

平成29年12月25日

総務部 危機・防災対策課