

令和5年度 通学路合同点検実施票(小松小学校)

番号	点検箇所図 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)
①	R04-1	市道	北8039	北8039号線 (大津市南小松 1044-21の住宅の 西側の道路)	冬になると凍結するため、斜面のこの場所で児童が転倒し、怪我をすることがある。	道路・河川管理課	その他	融雪剤を多めに置いておく。	対策済
②	R04-2	市道	幹1114	JR近江舞子駅 から小松小学校 正門までの道路 わきの植え込み	歩道と車道の間にある植え込みの草木の成長が著しく、見通しが悪い。季節によっては植え込みに蜂が集まるので危険なこともある。また、自転車や歩行者とすれ違う際、歩道の幅が狭いため危険である。	道路・河川管理課	樹木伐採	カーブ部分および信号前の植え込みを伐採する。	対策済
②	R04-2	市道	幹1114	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、 ポール設置・改修	植え込みを伐採後、ガードレールを設置する。	対策済
③		市道	幹1114	近江舞子口交差点からいちご園に向けての歩道	歩道に沿って畑が隣接するが、歩道との高低差があり、柵のような転落を防ぐものがないため危険である。	道路・河川管理課	転落防止柵(側溝・道路・河川)設置	転落防止策を設置する。	対策済