

令和5年度 通学路合同点検実施票(小野小学校)										
番号	点検箇所 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
①	R03-3	市道	北5071号線	水明一丁目29小野小学校正門前学童通学路横小野妹子公園地擁壁のクラック	集団通学路で遊歩道に接している妹子公園の擁壁面のコンクリートが経年劣化により昨年よりもクラックが大きくなっているように見える。擁壁上面のコンクリート面についてもクラックが発生している。昨年度よりも大きく広がっているように見える。	公園緑地課	その他	現在の状態で問題ない。 ないと思うが、中の石が落ちてきたら、対応するので連絡してほしい。	現状対策不要	
②		市道	北5072号線	水明二丁目18-1付近スクールゾーン表示マーク	集団通学路であるスクールゾーンの表示マークが人・車両通行時の摩擦による摩耗により焼き付け塗装の表面にひび割れが発生している。	児童生徒支援課	スクールゾーン路面標示	現在の状態で問題ない。 もっと標示が薄くなってきたら、対応を検討するので連絡してほしい。	現状対策不要	
③		市道	北5111号線	水明一丁目29番地 小野小学校正門前 遊歩道	通学路面が経年劣化により剥がれていて怪我をする恐れがある。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	ひびわれ等の指摘があった箇所の補修をする。	対策済	
④	5	市道	北5111号線	水明一丁目29番地 一旦停止線	通学路である一旦停止線が摩擦摩耗により焼き付け塗装が薄くなっている。	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	薄くなっている一旦停止線の引き直しを行う。	対策済	
⑤		市道	北5118号線	水明二丁目15-16番地付近遊歩道	通学路面が経年劣化により剥がれていて怪我をする恐れがある。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	ひびわれ等の指摘があった箇所の補修をする。	対策予定	
⑥	13	市道	幹2155号線	湖青二丁目5番地吉島歯科交差点 黄色のドットマーク	幹線道路で朝など通行量が多く速度が出がちである。交差点で一旦停止しない車がある。交差点黄色のドットマークが車両通行時の摩擦による摩耗により焼き付け塗装が薄くなっている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点内の黄色の路面標示は、現在の状態で問題ない。 「速度落とせ」の路面標示は薄くなってきているので書き直す。	対策予定	占用工事の本復旧で書き直します。
⑦		市道	幹2158号線	水明二丁目小野小学校バス停付近他に数力所 速度落とせ表示マーク	幹線道路の速度落とせ表示マーク焼き付け塗装が車両通行時の摩擦による摩耗により薄くなっている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	もっと標示が薄くなってきたら、順次対応を検討する。	対策予定	
⑧		市道	北5111号線	水明一丁目4-59 通学路	通学路の一部が欠けていて怪我をする恐れがある。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	ひびわれ等の指摘があった箇所の補修をする。	対策予定	