

令和5年度 通学路合同点検実施票(真野北小学校)

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
①	R02-1	市道	幹1007号線	清風町北口バス 停付近から 清風町南口バス 停付近にかけて の市道	朝夕は、歩道を小学生が、車道を中学生・高校生が自転車で通り、自 動車の交通量も多い。 また、緩やかなカーブであるが、樹木や雑草が生えており、見通しが悪 い状況である。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール 設置・改修	ガードポール設置予定について確認す る。	対策済	
②	2	市道	幹2103号線	真野北小前から 南方面の交差点 まで (フレスコ付近ま で)	交差点だが、ガードレールがない。南北方向に長い直線の下り坂が続 く学校沿いの道(本道)に対し、東西方向にいくつかの道(脇道)が交差 している。脇道から本道に出る交差点には、止まれの表示がない。横 断歩道で待っている児童を見ても止まる車が少ない。スピードを出す車 も多く、大変危険である。	大津北警察署	その他	40キロ制限区間の延長を検討する。	対策済	実施しました。
②	2	市道	幹2103号線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、 改修	横断歩道にグリーンの着色を行う	対策済	
③	10	市道	幹1007号線	清風町南口バス 停から 花園バス停付近 の歩道	バス停があることで、歩道が狭くなっている。 また、一部緩やかなカーブがあることと樹木や雑草が生えており、見通 しが悪い状況である。 車のスピードが出ている。	下水道施設課	樹木伐採	伐採等が可能か、現地にて確認する。 ➡樹木の剪定を行う	対策済	