

令和5年度 通学路合同点検実施票(仰木小学校)										
番号	点検箇所図 該当番号	市道／ 県道／国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
①	R03-1	市道	北 3 2 1 4 号 線	大津市仰木3丁目	道の両側面に溝があり、溝蓋があるところとないところがある。大きい車が通ると道幅ぎりぎりになり、子どもたちは道のさらに端によけるため注意が必要。	道路・河川管理課	転落防止柵(側溝・道路・河川)設置	グランド横の側溝に溝蓋を設置する。	現状対策不要	道路幅員が4m以上確保されており、対策不要と考える。
②	2	市道/県道	47/北 311 9号 線	大津市仰木4丁目	3119号線方面からの車と奥比叡ドライブウェイ方面からの車が交差する際に、ドライバーは、見通しが悪く、対向車が見えにくいので注意が必要。	大津北警察署	信号機等設置・改修	安全確保のため信号機を3現示化する。	対策済	実施しました。
②	2	市道/県道	47/北 311 9号 線	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	信号機の現示変更に伴う路面標示、外側線の補修を行う。→信号現示の変更は次年度になるため対策予定に変更。	対策済	
③	新規	県道	47号	大津市仰木3丁目	小学校グランド横の横断歩道で横断児童数が多いが、歩行者溜まりが狭く待機時に危険。	大津土木事務所	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示(グリーン塗装)をする。	対策済	
③	新規	県道	47号	同上	同上	大津土木事務所	その他	道路脇の土地を整備して歩行者溜まりを確保する。	検討中	土地の所有者を確認中