

令和5年度 通学路合同点検実施票(仰木の里東小学校)

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
①	1	市道	幹2109号線	仰木台階段下付近	朝、スピードを出して通る車が多く、児童の横断時が危険。信号も無い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示(グリーン塗装)をする。	対策済	
①	1	市道	幹2109号線	同上	同上	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	ダイヤモンドを補修する。	対策済	
①	1	市道	幹2109号線	同上	同上	学校	注意喚起看板等設置	ストップマークを貼り直す。	対策済	ストップマークを貼り直す。
②		市道	幹2111号線	仰木の里東1丁目交差点	朝、駅に向かう車が多く、スピードも出している。横断歩道はあるが、停まってくれない車が多く、何とか横断旗を出して停めている状況。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示(グリーン塗装)をする。	対策済	
③	10	市道	北3516号線	雄琴北2丁目交差点	横断歩道が無いため、児童の横断時が危険。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道を設置する。	現状対策不要	住宅街内の生活道路で見通しの悪い交差点であり、通行車両の多くが地域住民であると思われることから、まずは自治会内での通学路であることの周知等による安全確保対策をお願いします。
③	10	市道	北3516号線	同上	同上	その他(地域等)	注意喚起看板等設置	ストップマークを貼り直す。	対策済	ストップマークを貼り直す。
④		市道	幹1077号線	かめ公園付近横断歩道	朝、スピードを出して通る車が多く、児童の横断時が危険。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示(グリーン塗装)をする。	対策済	