令和5年度 通学路合同点検実施票(膳所小学校)

番号	該当番号 点検箇所図	市道/県道/国道	道 路 番 号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況(詳細)
1	12	市道	南0301	膳所一丁目 1番~2番	バイクや自転車は押して歩くよう看板が設置してあるが、乗ったまま通 る人がいる。	大津警察署	道路標識設置・改善	小型特殊自動車の進入禁止とこれに 伴う道路標識の変更(「小特」の削除) を行う。	対策済	標識設置位置を再検討し、各出入口に設置した。小特の削除については、周辺道路環境から削除しない。
1	12	市道	南0301	同上	同上	大津警察署	道路標識設置・改善	JR高架下トンネル両出入口に道路標識(車両進入禁止・現在片側のみ設置)を設置する。	対策済	各出入口に標識を設置
2	R04-5	市道	南0104		湖岸道路からの抜け道。 クランク状になっているのにスピードを出して通る。	学校	道路標識設置・改善	通り抜け車両に注意するよう交通安全 指導を行う。	対策済	
3		市道	幹1044号線		子どもが歩行するのにグリーンベルトが無く、自動車と接触する危険 性がある。	道路∙河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	道路の両側に外側線を設置する。	対策済	片側のみ設置 (道路の構造上狭い部分もあり、連続的に両側外側線設置は難しい)
3		市道	幹1044号線	同上	同上	道路∙河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト(片側)の設置を検討する。	対策済	
3		市道	幹1044号線	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置•改修	横断歩道、停止線、ダイヤマークの補 修を行う。	対策済	
4	6	市道	南0027号線	ウンド近くの相模	次年度、大津ロングゴルフ裏に200戸規模のマンションが建設される。そのため、既存の道路状況では、横断歩道の待機所の面積が小さく、子どもが待つのに危険である。	┊道路∙河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	道路両側に外側線を設置して、路側帯 を確保する。	実施困難	現状の方が安全と判断
4		市道	南0027号線	同上	同上	道路·河川管理課	グリーンベルト表示、改修	外側線設置後、状況を見てグリーンベルトの設置を検討する。	実施困難	道路幅員が狭いため設置困難
\$		市道	幹1101号線 中4242号線	膳所児童館から 南側にある相模 川に架かる橋付 近	幹1101号線と中4242号線に速度制限がなく、一時停止もない。中4 213号線から来る児童が横断歩道を渡る際に、見通しが悪い。	大津警察署	横断歩道設置•改修	横断歩道の補修を行う。	対策済	
(5)		市道	幹1101号線 中4242号線	同上	同上	道路∙河川管理課	カーブミラー設置等	カーブミラーの向きの修正を行う。	対策済	