

令和5年度 通学路合同点検実施票(晴嵐小学校)

番号	該点検箇所 番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
①	R3 ⑨	市道	南 2416 号	鳥居川交差点から京阪石山寺駅まで抜ける道	京阪唐橋前駅付近の混雑をさけるための抜け道になっている。道幅が狭い上、自動車やバイクがスピードを落とさず通り抜けるため危険。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。	実施困難	幅員狭小のため
①	R3 ⑨	市道	南 2416 号	鳥居川交差点から京阪石山寺駅まで抜ける道	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線の設置を検討する。	実施困難	幅員狭小のため
①	R3 ⑨	市道	南 2416 号	鳥居川交差点から京阪石山寺駅まで抜ける道	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点マーク(T)の設置を検討する。	対策予定	令和7年度対策予定
②	R4 ②	市道	南 2505 号	田辺町3番地～6番地前の道	道がカーブしており見通しが悪い坂になっている。登校時は対向から自転車やバイクがスピードを落とさず通り抜けるため危険。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。	現状対策不要	カーブミラー等の安全対策済みのため
②	R4 ②	市道	南 2505 号	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	カーブに対する路面注意喚起の設置を検討する。	対策済	
②	R4 ②	市道	南 2505 号	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点マーク(T)の設置を検討する。	対策済	
③	R1 ①	市道	幹 1103 号	北大路1丁目の交差点	歩行者信号が片側しかない。多くの児童が一度に通る下校時には、自動車の信号を見ないといけなため、青から黄に変わろうとしている時に渡ろうとする子どもがいて、非常に危ない。以前までは反対側に鏡がついておりなんとかしのけていたが、鏡も撤去されたため、危険度が増している。	大津警察署	信号機等設置・改修	歩行者用信号の設置。	実施困難	埋設物により信号機を設置できない。
③	R1 ①	市道	幹 1103 号	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点のコンパクト化を検討する。	検討中	警察と協議中
③	R1 ①	市道	幹 1103 号	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道の強調標示(グリーンでカラー化)を検討する。	現状対策不要	信号機があるため