

令和5年度 通学路合同点検実施票(瀬田東小学校)

| 番号 | 点検箇所図<br>該当番号 | 市道／県道／国道 | 道路番号           | 場 所                                                           | 具体的な危険箇所の状況                                                                                                                                | 実施機関     | 対策<br>分類        | 検討内容<br>(点検実施時に記入します)                                                      | 進捗状況<br>(令和7年3月31日時点) | 進捗状況<br>(詳細)                                                      |
|----|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ①  | R4<br>①       | 市道       | 幹2152          | 一里山一丁目24番24号付近から月輪二丁目3番18号付近にかけての道路<br>(旧東海道)                 | 旧東海道でグリーンベルトが北側と南側に交互に設置されているが、北側のみ登下校で歩行しているため、グリーンベルトがないところを通っている箇所がある。<br>また、登校時間帯は自動車は進入禁止だが進入してくる車がある。下校時間帯は、交通量があってスピードを出している自動車もある。 | 道路・河川管理課 | グリーンベルト表示、改修    | 北側のグリーンベルト設置を検討する。<br>グリーンベルトを北側に集約したいところであるが、南側にもアパート等あるため、南側のグリーンベルトも残す。 | 対策済                   |                                                                   |
| ②  | R4<br>③       | 市道       | 東4541<br>東4531 | 一里山五丁目26番11号付近から28番10号付近にかけての道路                               | 歩道がないため、自動車が通行するときに接触する危険を感じる。交通量が多く、自動車がスピードを出している。                                                                                       | 道路・河川管理課 | グリーンベルト表示、改修    | 道路の両側に外側線を引き、片側にグリーンベルトをひくことと、側溝の蓋をすることを検討する。(一里山5丁目26番11号付近から26番13号付近まで。) | 対策中                   | 西側半分(グリーン、蓋)施工済み。東側半分のグリーンは令和7年度中、ガスマ工事完了後に設置予定。(R7通学路変更の協議結果による) |
| ②  | R4<br>③       | 市道       | 東4541<br>東4531 | 同上                                                            | 同上                                                                                                                                         | 道路・河川管理課 | 注意喚起看板等設置       | 交差点の西側と東側に、それぞれ1つずつ看板を設置する。                                                | 対策済                   |                                                                   |
| ③  | R4<br>②       | 市道       | 東4528          | 一里山3丁目40ー6付近の交差点から山ノ神遺跡にかけての道路<br>(一里山3丁目40ー64誠伸ハイツ裏の用水路沿いの道) | 道幅が狭く、歩道もないため、自動車が通行するときに接触する危険を感じる。また、バイパス側からくる自動車がスピードを出している。一旦停止があるが、児童が通る道の奥にあるため危険を感じる。                                               | 児童生徒支援課  | スクールゾーン路面標示     | スクールゾーンの設置を検討する。                                                           | 対策済                   |                                                                   |
| ④  | 10            | 市道       | 東4711          | 月輪3丁目13ー16付近から月輪3丁目26番3号付近にかけての京滋バイパスのアンダーパス                  | 雨や曇りの日は日中でも暗く、通行する自動車は歩行者を見づらくて危険である。また、グリーンベルトが設置されているが、道幅が狭い。                                                                            | 道路・河川管理課 | その他             | 道路・河川管理課の所管のものであれば、点灯時間を変更する等の対策をする。                                       | 対策済                   |                                                                   |
| ⑤  |               | 市道       | 東4710/東4711    | 月輪3丁目26ー1付近の丁字路                                               | 自動車や自転車が通常のスピードで走行しており、左折・右折・抜け道へ直進するので児童が通るときに危険を感じる。                                                                                     | 道路・河川管理課 | 路面、外側線、停止線表示・改修 | T字路の西側および東側の路面に、スピード落とせ等、注意喚起する標示をする。                                      | 対策済                   |                                                                   |