

令和6年度 通学路合同点検実施票(日吉台小学校)

番号	点検実績／新規の有無	点検箇所図 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	9	市道	幹2114号	日吉台小学校前の坂道を上った所	坂本方面から上り坂を進んで右折する車が多く、それに加えて雄琴方面から進んで左折する車も多い。また、雄琴から日吉台へ抜ける道路になっているためスピードが出ていて、横断歩道を渡る児童が危険である。	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	横断位置について地域と連携し、変更することを検討する。	対策済	・地域と学校で連携し、通学路、横断・歩行位置等変更し、通学している。 (先に交差点北側、東西に走る横断歩道を横断してから、交差点西側、南北に走る横断歩道を通る)