

令和6年度 通学路合同点検実施票(小松小学校)

番号	点検実績／新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	11	市道	幹1114	近江舞子口交差点からいちご園に向けての歩道	歩道のタイルが剥がれてかけていたり、剥がれてしまって凹凸ができ、児童が躓く危険がある。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	はがれているタイルの補修をする。	対策済	
①	有	11	市道	幹1114	同上	同上	道路・河川管理課	転落防止柵(側溝・道路・河川)設置	カーブ部分の転落防止柵の設置を検討する。	対策予定	
②	有	14	市道	幹1114	小松小学校前の歩道	歩道と隣接する私有地との高低差があり、一部柵が取り付けられていない箇所があり、ロープだけが張られている。落下する危険があるので直してほしい。	道路・河川管理課	転落防止柵(側溝・道路・河川)設置	転落防止柵の設置を検討する。	対策予定	土地の所有者を確認した。所有者による造成工事の進捗を見ながら、設置について協議していく。
②	有	14	市道	幹1114	同上	同上	学校	その他	土地の所有者の確認をする。	実施困難	土地の所有者が分からない (4/18道管担当者へ、道管で所有者確認してもらうよう連絡済)
③	有	14	市道	幹1114	同上	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修をする。	対策済	実施済み