

令和6年度 通学路合同点検実施票(長等小学校)

番号	点検実績の有無 ／新規 該当番号	点検箇所 図	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	2	県道	47号	長等小学校 通学路交差点	道幅に対して自動車の交通量が非常に多い。約500名の児童が通行するが、赤信号に気づかず通過する自動車が多く危険である。	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線及び横断歩道上のグリーン着色の補修を検討する。	対策済	区画線等の補修完
①	有	2	県道	47号	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	通学時間帯のみ、押しボタン式ではなく、定周期式に変更を検討する。	対策済	11月21日定周期運用に変更した(登校時間帯のみ)
①	有	2	県道	47号	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	押しボタンの不具合については修理を検討する。	対策中	押し釦については、修繕を依頼中
①	有	2	県道	47号	同上	同上	大津警察署	その他	停止線の位置や信号の高さについても状況を確認したうえで対応を検討する。	検討中	信号の高さは基準通りのため変更不可。停止線は現状で問題ない。継続検討とします。
①	有	2	市道	中2311	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト設置を検討する。	対策済	